

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:11
Rapor No: 06-01-1448594
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:02

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:11

Full Plus Ekspertiz



06CZE586



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1448594 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CZE586	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	95160	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00269024952	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	15-04-2022	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:11
Rapor No: 06-01-1448594
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:02

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1448594 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, Çizik, hasar, yakıcı madde hasarı ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastikler deforme.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif Yağ kaçağı mevcut. Bakım uyarı lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1448594 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.3 m/km	3.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	82	6
2. Aks	54	61	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.7695	2.12	23
2. Aks	1.189	1.289	7
El Freni	0.8585	0.8515	0

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	3,18 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	6,19 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	3,15 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	6,21 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1448594 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.12.2025 17:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1448594	Araç Giriş Tarihi:	23.12.2025 16:02	Araç Çıkış Tarihi:	23.12.2025 17:11
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

23.12.2025
Arac:
Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi
Motor kodu:
K9K-872 (K9K-U8)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00269024952 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
23.12.2025 17:06:06 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hata kodu DTC 052129:
Motor
Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS
Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4E802:
İç mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.
Güvenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Surucu tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
İLETİSİM YOK
Konfor
UPC CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Park asistanı CAN
Hata kodu DTC E13987:
Hata kodu DTC E14087:
Konfor
Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

i
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Gosterge panosu CAN
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya arayışı CAN
Ses/Video
Navigasyon ile iletişim
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC 93DDS8F:
Radyoya CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.12.2025 17:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1448594	Araç Giriş Tarihi:	23.12.2025 16:02	Araç Çıkış Tarihi:	23.12.2025 17:11
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00269024952 şase nolu ve 06CZE586 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:11
Rapor No: 06-01-1448594
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:02

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:11

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1448594 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:11
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.12.2025 17:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1448594	Araç Giriş Tarihi:	23.12.2025 16:02	Araç Çıkış Tarihi:	23.12.2025 17:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası