

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1446679 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CAZ330

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1446679 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34CAZ330	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	142644	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1L5220564621063	Motor Gücü	66 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	898cc
Rengi	BEYAZ	Model	Symbol
İlk Tescil Tarihi	04-12-2019	Sonraki Muayene Tar.	28-10-2026
Model Yılı	2019	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 11:07
Rapor No: 06-01-1446679
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:15

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 11:07

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1446679 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		silecekler deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı seti çizik. lastiklerde yoğun deforme mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Ön Sol ve sağ amortisör körükleri hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda çizik mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1446679 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	-4.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	53	8
2. Aks	51	50	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8775	1.882	0
2. Aks	0.976	0.8565	12
El Freni	1.188	1.0445	12

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91T	2,09 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91T	1,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91T	2,23 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91T	2 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1446679 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1446679 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.12.2025
Arac:
Renault Clio-1IV 0.9 TCe
Motor kodu:
H4B-400 (H4B-A4)
Üretim yılı;
12-19
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1L5220564621063 (kumanda litesinden okunan)
Test edilmiş:
18.12.2025 10:59:19 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P15B6:
Hata kodu P15B6:
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC C42200:
Merkezi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu DTC C14000:
Merkezi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu DTC C15500:
ABS kumanda ünitesi
YANLIŞ KONFIGURASYON
Hata kodu DTC 405155:
Direks. acl sen
ARIZALI BASLATMA
Hata kodu DTC C12600:
Direksiyon acisi sensorüne CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 5A9186:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 5A607B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.
Hata kodu DTC F00316:
ECU
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 406C13:
Vakum sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC F00313;
ECU
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Hata kodu DTC C14087:
Elektrik terminali kumanda Ünitesi multiplex veri
agi
SINYAL MEVCUT DEĞİL!
Hata kodu DTC C12187:

ABS İCİN MULTİPLEKS AG
SINYAL YOK!
Konfor
Gosterge panosu CAN
3*
Hata kodu DTC F00316:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 941111:
Yağ basıncı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC C00187:
CAN-BUS
BOZUK İLETİSİM
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC 952014:
Start rölesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 95F108:
Lastik basıncı kontrolüne CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 953018:
SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 953118:
SAG SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 956123:
KAVRAMA SVİCİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 951924:
PARK ANAHTARI/NOTR ANAHTAR
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 923A96:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 926696:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Ses/Video
Radyo CAN
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC 93F016:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.12.2025 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1446679	Araç Giriş Tarihi:	18.12.2025 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	18.12.2025 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1L5220564621063 şase nolu ve 34CAZ330 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 11:07
Rapor No: 06-01-1446679
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:15

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 11:07

Araç Resimleri



Çizik



Camlar, Ön cam >
Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.12.2025 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1446679	Araç Giriş Tarihi:	18.12.2025 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	18.12.2025 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Tavan, Tavan > Taş İzi



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Taş Vuruğu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1446679 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Motor
Kapi, sağ arka

Parça ve Hasar

Yağ seviyesi - Eksik
Kapi gergisi - Ses Yapıyor

Notlar**Lastik ile ilgili notlar;**

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Diğer notlar;

Araç Teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamadı. Start-stop çalışması hatalı devre dışı bırakılmıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.12.2025 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1446679	Araç Giriş Tarihi:	18.12.2025 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	18.12.2025 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası