

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1380975 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CHB658

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1380975 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06CHB658	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	80154	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1L5220066481783	Motor Gücü	74 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Symbol
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-26	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLARLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1380975 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araçta ezik çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü bitik olduğundan akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1380975 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.1 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	78	1
2. Aks	55	60	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.413	1.2895	8
2. Aks	1.4215	1.4595	2
El Freni	0.612	0.6665	8

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	7 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,7 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	7 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,7 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1380975 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.06.2025 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1380975	Araç Giriş Tarihi:	04.06.2025 10:10	Araç Çıkış Tarihi:	04.06.2025 11:03
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

03.06.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

(kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.06.2025 09:13:46 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Motor

Dizel motor

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman

Sanziman

Vites seçme kolu modüllü

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***1783 şasi nolu RENAULT SYMBOL JOY 1.0 TCE ECO 100 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.06.2025 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1380975	Araç Giriş Tarihi:	04.06.2025 10:10	Araç Çıkış Tarihi:	04.06.2025 11:03
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 11:03
Rapor No: 06-01-1380975
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 10:10

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 11:03



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası çerçevesi > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası çerçevesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 11:03
Rapor No: 06-01-1380975
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 10:10

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 11:03

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Tampon, arka, Arka tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Noktasal Ezik



Direksiyon sistemi, Direksiyon
> Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yanık
Deliği



Cam yıkama/silme sistemi,
Cam suyu bidonu kapağı >
Sökülmüş-Yok

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamamıştır .teknik özelliklerinden dolayı dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.06.2025 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1380975	Araç Giriş Tarihi:	04.06.2025 10:10	Araç Çıkış Tarihi:	04.06.2025 11:03
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası