

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 10:55
Rapor No: 06-01-1229534
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:23

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 10:55

Full Plus Ekspertiz



06CFD607

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 10:55
Rapor No: 06-01-1229534
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:23

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 10:55

Araç Bilgileri

Plaka	06CFD607	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	100596	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF1L5220466483195	Motor Gücü	74 kw
Ruhsat Motor No	H4DD460U051590	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	BEYAZ
Model	Symbol	İlk Tescil Tarihi	09-11-2020
Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 10:55
Rapor No: 06-01-1229534
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:23

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 10:55

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		Yakıcı madde hasarları mevcut.kirli.
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik.LASTİKLER AŞINMIŞ
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 10:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1229534 Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 10:55
Mersis No: 0882032172700011


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	64	3
2. Aks	65	58	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	261	265	1
2. Aks	141	146	3
El Freni	115	123	7

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	4,64 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5,35 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	4,75 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5,23 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 10:55
Rapor No: 06-01-1229534
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:23

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 10:55

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 10:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1229534 Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 10:55
Mersis No: 0882032172700011

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

03.02.2024

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 100

Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1L5220466483195 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 08.02.2024 10:19:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 3

Hata kodu P2BA3:

Marş dinamosu

Mekanik arıza

Hata kodu P2BA3:

Marş dinamosu

Mekanik arıza

Hata kodu P2BA3:

Marş dinamosu

Mekanik arıza

Motor Benzin UDS OBD 3*

Hata kodu DTC 018A13:

Gaz basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 018A11:

Gaz basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 151292:

Marş motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1*

Hata kodu DTC 903617:

Güç kaynağı

“

ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.01.2022		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1026.33	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 10:55
Rapor No: 06-01-1229534
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:23

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 10:55

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Doğuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 10:55
Rapor No: 06-01-1229534
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 08.02.2024 09:23

Sayfa: 8/10
Ara ıkıř Tarihi: 08.02.2024 10:55

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik

Diğerk



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Grmüş



Döřemeler/Kapaklar, Dřemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Tař Izi



Camlar, Ön cam > Tař Izi




Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk döřemesi > Yakıcı Madde ile Zarar Grmüş



amurluk, sağ arka, amurluk, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 10:55

Rapor No: 06-01-1229534

Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601

Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:23

Sayfa: 9/10

Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 10:55

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Start stop çalışmıyor

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.02.2024 10:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1229534 Araç Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 08.02.2024 10:55
Mersis No: 0882032172700011

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası