

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 14:29
Rapor No: 06-01-2510078
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:43

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 14:29

Full Plus Ekspertiz



09D3595

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-2510078 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 14:29
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	09D3595	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	97751	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF1LBN00545544466	Motor Gücü	55 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1149cc
Rengi	GRI	Model	Symbol
İlk Tescil Tarihi	11-08-2011	Sonraki Muayene Tar.	15-09-2027
Model Yılı	2011	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 14:29
Rapor No: 06-01-2510078
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:43

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 14:29

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 14:29
Rapor No: 06-01-2510078
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:43

Sayfa: 4/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 14:29

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		far camları deforme
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jant çizik mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		amortisör toz korukleri hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		hafif yağ kaçağı
Şanzıman		iç aks keçesi yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		ezik mevcut
Akü		akü değeri görülemedi.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-2510078 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 14:29
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,8 m/km	-3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	49	51	2
2. Aks	43	46	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.0515	1.0125	3
2. Aks	1.447	1.261	12
El Freni	0.8245	0.575	30

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/14	84H	6,3 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/14	84H	6,9 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/14	84H	6,3 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/14	84H	6,9 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-2510078 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 14:29
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-2510078 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 14:29
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

Hava yastigi4
Konfor
UCH ISO
Hirsizlik korumasi
Motor kilidi-2 OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

08.08.2026
Arac:
Renault Thalia/Symbol 1.2
Motor kodu:
D4F-736
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1LBN00545544466 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
08.08.2026 09:45:58 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0304:
YANMA SILINDIRI 4
TEKLEME ALGILANDI
Hata kodu P0504:
FREN SVICI A/B
FREN LAMBASI SVICLERININ HATALI SENKRONIZASYONU
Motor
Benzin OBD
Hata kodu DTC 0504:
Fren lambası salteri
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 0504:
Fren lambası salteri
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 0170:
Yakit besleme
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 0300:
Ates almama
TEKLEME KAYDEDILDI
Hata kodu DTC 0300:
Ates almama
TEKLEME KAYDEDILDI
Hata kodu DTC 0304:
YANMA SILINDIRI 4
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
TEKLEME ALGILANDI
Hata kodu DTC 0304:
YANMA SILINDIRI 4
TEKLEME ALGILANDI
Hata kodu DTC 0300:
Ates almama
TEKLEME KAYDEDILDI
Hata kodu DTC 0304:
YANMA SILINDIRI 4
TEKLEME ALGILANDI
ABS
ABS Bosch yeni OBD
Hava yastigi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.08.2026 14:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-2510078	Araç Giriş Tarihi:	08.08.2026 09:43	Araç Çıkış Tarihi:	10.08.2026 14:29
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1LBN00545544466 şase nolu ve 09D3595 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.08.2026 14:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-2510078	Araç Giriş Tarihi:	08.08.2026 09:43	Araç Çıkış Tarihi:	10.08.2026 14:29
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 14:29
Rapor No: 06-01-2510078
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:43

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 14:29



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik


Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.08.2026 14:29
Rapor No: 06-01-2510078
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:43

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.08.2026 14:29



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Park asistanı > Kırılmış



Elektrik sistemi, Aydınlatma > Onaysız



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Kırılmış



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Yükleme eşiği kaplaması > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Motor - Yağ Kaçağı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.08.2026 14:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-2510078	Araç Giriş Tarihi:	08.08.2026 09:43	Araç Çıkış Tarihi:	10.08.2026 14:29
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk ağız kısmında yüzeysel lokal mevcut. Arka saç panelde ve bagaj havuzunda ezik mevcut. Bagaj kapısı bağlantı civatasında işlem mevcut. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut. Sol arka Çamurluk ve bagaj kapağında maskeleme hatası boya tozları mevcut.

Diğer notlar;

Araç ilk çalıştırmada rölantide dalgalanma mevcut. Koltuklarda kılıf olduğundan dolayı kusur tespiti yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.08.2026 14:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-2510078	Araç Giriş Tarihi:	08.08.2026 09:43	Araç Çıkış Tarihi:	10.08.2026 14:29
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası