

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1447378 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FYZ368



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1447378 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34FYZ368	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	56537	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00569888058	Motor Gücü	66 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Taliant
İlk Tescil Tarihi	11-11-2022	Sonraki Muayene Tar.	01-10-2027
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 16:16
Rapor No: 06-01-1447378
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 15:01

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 16:16

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1447378 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarının boyası atmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1447378 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	-2.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	75	2
2. Aks	57	61	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9345	1.7145	11
2. Aks	0.8725	1.0285	15
El Freni	121	161	25

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	4,99 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5,09 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	4,87 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5,05 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1447378 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 16:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1447378	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 16:16
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

19.12.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJF00569888058 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.12.2025 15:58:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508386:

Direks. acl sen

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 508387:

Direks. acl sen

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC E15B87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 506E54:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 805229:

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

4*

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali müşiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC3912:

Çocuk emniyet salteri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AF0611:

Bagaj aydınlatma

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC C07300:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC ADA116:

AKTUATOR GÜÇ KAYNAĞI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD011:

KISA FAR SÖL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD0Q15:

KISA FAR SÖL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD115:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ADA172;

AKTUATOR GÜÇ KAYNAĞI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941015:

GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalıdır.

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 563286:

Surus dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 561854:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direks. acl sen

HATALI KALİBRASYON

Ses/Video

Radyo CAN

Hata kodu DTC 932811:

Mikrofon

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932813:

Mikrofon

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Telematik CAN

Hata kodu DTC AE3513:

GPS anten

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AE0529:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus

SINYAL HATALI VEYA EKSIK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 16:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1447378	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 16:16
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1RJF00569888058 şase nolu ve 34FYZ368 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 16:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1447378	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 16:16
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 16:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1447378 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 16:16
Mersis No: 0309073518100001

Diğer




Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Taban, Paspaslar > Hasarlı

Parça Grubu

Kapı, sol arka

Parça ve Hasar

Kapı, sol arka - Yüzeysel Çizik

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 16:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1447378	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 15:01	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 16:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası