

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11
Rapor No: 06-01-1490052
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11

Full Plus Ekspertiz



06EEP128

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1490052 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EEP128	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	49644	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00971413187	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRI	Model	Taliant
İlk Tescil Tarihi	04-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	16-09-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11
Rapor No: 06-01-149052
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11
Rapor No: 06-01-1490052
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Taş izleri , yakıcı madde izi, ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jant kapakları çizik,
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1490052 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.6 m/km	-4,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	71	9
2. Aks	43	45	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6985	1.5925	6
2. Aks	1.4615	1.487	1
El Freni	0.583	0.815	28

Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	6,6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	6,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6,2 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1490052 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1490052 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
20.05.2026
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RJF00971413187 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
20.05.2026 16:58:24 /
Hata kodu / Genel sorgulama /
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedali sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 0226F2;
Gaz pedali sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508287:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-bağlantı
Eksik/hatalı CAN sinyali.
Hata kodu DTC 508086:
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 508087:
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E15B87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerlegın lastik basıncı çok düşük.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 506361:
TEKERLEK SENSÖRÜ ON SAG
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:
Fren pedali musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2123:
Suruç tarafı emniyet kemeri dıgmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/isik sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923064:
Mars motoru
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu DTC AODOQ15:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AODF14:
Mars motoru rolesi
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
3*
Hata kodu DTC 940215:
BESLEME HIZI KONTROL DEVRESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 941015:
GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI
Fonksiyon hatalıdır.
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hirsizlik koruması
CAN Gateway
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 561A86:
Arac hizi sinyali
HATALI SINYAL
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu DTC 934198:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu DTC 93514B:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu DTC 930B1C:
Arka sağ hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930D1C:
On sağ hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93111C:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 930F1C:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1490052 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11
Mersis No: 0309073518100001

On sol hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Ses/Video
Telematik
Hata kodu DTC AE2306:
Telefon modiiilu (GSM)
HATALI ILETISIM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1RJF00971413187 şase nolu ve 06EEP128 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11
Rapor No: 06-01-149052
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol >
Ezic



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11
Rapor No: 06-01-1490052
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11

Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Taş
Izi



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Kapı, sol arka, Cam sıyrıcı fitili,
dış > Onaysız



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç kalın mikronludur.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-149052 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:29 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 14:11
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası