

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 13:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1507359	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 12:16	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 13:33
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



57AAU932

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1507359 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:33
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	57AAU932	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	73004	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZKJZMR117718	Motor Gücü	81 kw
Marka	Seat	Motor Hacmi	999cc
Rengi	KIRMIZI	Model	Arona
İlk Tescil Tarihi	30-03-2021	Sonraki Muayene Tar.	13-03-2028
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:33
Rapor No: 06-01-1507359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:16

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:33

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1507359 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut. Lastikler 2020 tarih olup çatlamlar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1507359 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:33
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.8 m/km	-1,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	54	63	9
2. Aks	49	56	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.808	1.7585	2
2. Aks	1.0195	1.089	6
El Freni	1.0245	1.2135	15

Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	91V	5,9 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	91V	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	91V	5,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	91V	6,4 mm	Yazlık



Tekerlek seti > Çatlak



Tekerlek seti > Çatlak



Tekerlek seti > Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1507359 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 13:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1507359	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 12:16	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 13:33
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
29.07.2026
Arac:
Seat Arona 1.0i 12V TSI
Motor kodu:
DLAA
Üretim yılı;
20-24
Kilometre durumu:
73004
Lisans numarası :
VIN:
VSSZZ7ZKJZMR117718 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
29.07.2026 12:18:17/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 42403:
ECU
Dahili hata.
Hata kodu 43425:
Depo hava tahliye sistemi
HATALI AKIS HIZI
Hata kodu 42553:
Motor yagi basing sensorii
Sinyal izin verilen araligin disinda
Hata kodu 42580:
Lambda sondasi Isiticisi bank 1 sensor 2
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
ABS
Fren elektronigi
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Givenlik
Adaptif hiz kontrol sistemi radar sensoru
Givenlik
PARK ASISTANI
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu 9456128:
Motor kumanda unitesi 1/elektrikli tahrik glic ele
ktronigi 4
vetki yok
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 9456433:
ARAC ANAHTARLARI

HATALI SINYAL
Sanziman
Sanziman elektronigi
Direksiyon
Direksiyon asistani
Hata kodu 10591488:
ECU
Dahili hata.
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 13:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1507359	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 12:16	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 13:33
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VSSZZZKJZMR117718 şase nolu ve 57AAU932 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 13:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1507359	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 12:16	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 13:33
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj >
Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1507359 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:33
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Tampon, arka, Arka tampon >
Küçük Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Arka lambalar, Üçüncü fren
lambası > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Boyası Atmış

Parça Grubu

Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri

Parça ve Hasar

Anten - Sökülmüş-Yok

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Lastiklerde çatlama olduğundan Dyno test yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 13:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1507359	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 12:16	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 13:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası