

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39
Rapor No: 06-01-1485127
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39

Full Plus Ekspertiz



06DJN613



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1485127 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DJN613	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	36710	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZKJ4PR062044	Motor Gücü	81 kw
Marka	Seat	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRİ SIYAH	Model	Arona
İlk Tescil Tarihi	27-12-2022	Sonraki Muayene Tar.	01-12-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39
Rapor No: 06-01-1485127
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39
Rapor No: 06-01-1485127
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ufak ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1485127 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,5 m/km	-4,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	59	15
2. Aks	68	55	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.7325	0.6125	16
2. Aks	1.239	1.184	4
El Freni	1.378	1.2325	10

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	91V	7 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	91V	7,08 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	91V	6,94 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	91V	7,06 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39
Rapor No: 06-01-1485127
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 387 NM	Teker Torku 342 NM	Teker Gücü 68 KW	Test Hızı 162 km/h
Ruhsat Verisi Güç 81 KW	Test Sonucu Güç 86 KW	Kayıp Güç 17 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1485127 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
04.05.2026
Arac:
Seat Arona 1.0i 12V TSI
Motor kodu:
DLAA
Üretim yılı;
20-24
Kilometre durumu:
36710
Lisans numarası :
VIN:
VSSZ77KJ4PR062044 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
04.05.2026 12:33:49/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronikleri I
ABS
Fren elektronikleri
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Güvenlik
On kamera sistemi
Güvenlik
Adaptif hız kontrol sistemi radar sensörü
Güvenlik
PARK ASİSTANI
Konfor
Işık kontrolü sol 2
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 204546:
Uzaktan kumandalı anahtar 2
VOLTA] ÇOK DUSUK
Konfor
FAR AYARI
Konfor
Gösterge grubu
Hata kodu 16777018:
İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 16777056:
İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 16777030:
İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Işık kontrolü sağ 2

Sanziman
Sanziman elektronikleri
Hırsızlık koruması
Erişim/çalıştırma yetkisi
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Hata kodu 10591488:
ECU
Dahili hata.
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronikleri
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1485127 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.11.2023		Çarpma	Hayır	3400	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1485127 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Spoiler > Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39
Rapor No: 06-01-1485127
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon >
Küçük Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.05.2026 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1485127 Araç Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 04.05.2026 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası