

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2025 14:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-03-2372120 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2025 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06HD9681

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2025 14:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-03-2372120 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2025 14:41
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06HD9681	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	143581	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZ5FZHR014422	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Seat
Rengi	BEYAZ	Model	Leon
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-27	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU TAŞITLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2025 14:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-03-2372120 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2025 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2025 14:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-03-2372120 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2025 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.1 m/km	-2.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	71	2
2. Aks	67	69	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	351	348	1
2. Aks	204	202	1
El Freni	111	90	18

Verimlilik

92

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	6,6 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	7 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	6,6 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	7 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2025 14:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-03-2372120 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2025 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2025 14:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-03-2372120 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2025 14:41
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

03.05.2025

Araç: Seat Leon 1.0i 12V TSI

Motor kodu: CHZD

Üretim yılı: 15-18

Kilometre durumu143581

Lisans numarası:

VIN: VSSZZSFZHR014422 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 07.05.2025 10:59:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 4

Hata kodu 17158:

Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—

bağlantı

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 7150:

Direksiyon açısı sensörüne CAN-Bus—bağlantı

GEÇERSİZ SINYAL

Hata kodu 4675:

ABS SİSTEMİ

HAFIZA OKU MA HATASI

Hata kodu 4511:

Kam mili sensörü

MANTIKSIZ SINYAL

ABS Fren elektroniği

Hava yastığı Hava yastığı

Klima A/C/kalorifer

Konfor Araç elektrik sistemi 1 NOOO

Hata kodu 6666:

Sol kısa huzmeli far lambası

Kesinti/pozitif kısa devre

Hata kodu 11274:

3. Fren ışığı

Kesinti/pozitif kısa devre

Konfor Gösterge grubu 1

Hata kodu 16777018:

CAN-BUS __

BOZUKİLETİŞİM

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor Sürücü kapısı elektronik 0

Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor Diyagnoz arabirimi bus 1

Hata kodu 66052:

Infotain_men_t ÇAN—Bus
BOZUKİLETİŞİM

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2025 14:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-03-2372120 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2025 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.12.2019		Carpma	Hayır	0	TL
25.06.2019		ERPAraç Disinda Sabit Cisme Çarpma	Hayır	7517.75	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	15.05.2025 14:41	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-03-2372120	Araç Giriş Tarihi:	07.05.2025 10:45	Araç Çıkış Tarihi:	15.05.2025 14:41
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2025 14:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-03-2372120 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2025 14:41
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Marka/Model Yazısı > Eksik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı, aracın orta multimedya ekranı değiştiğinden esp kapatılamadı dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2025 14:41 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-03-2372120 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:45 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2025 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası