

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1418206 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06E4720



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1418206 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06E4720	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	140977	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZ5FZFR155988	Motor Gücü	77 kw
Ruhsat Motor No	CJZ17929	Motor Hacmi	1197cc
Marka	Seat	Rengi	BEYAZ
Model	Leon	İlk Tescil Tarihi	25-05-2015
Sonraki Muayene Tar.	12-11-2025	Model Yılı	2015
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 13:57
Rapor No: 06-01-1418206
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 13:23

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 13:57

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1418206 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Rötüş, standart dışı onarım, ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme ve kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1418206 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4 m/km	-2,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	76	10
2. Aks	57	61	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.101	0.9455	14
2. Aks	1.9385	1.9885	2
El Freni	1.3075	1.252	4

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,48 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,39 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4,56 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,23 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1418206 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1418206 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.09.2025
Arac:
Seat Leon ST 1.2i 16V TSI
Motor kodu:
CJZA
Üretim yılı;
13-15
Kilometre durumu:
140977 (kumanda ünitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN:
VSSZZ775FZFR155988 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
19.09.2025 13:51:33 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 17158:
Surus dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus
-baglantı
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 5601:
Debriyaj pedali musiri
HATALI SINYAL
Hata kodu 11913:
CALISTIR-DURDUR SISTEMI
Calistirma prosediri çok uzun
Hata kodu 10087:
Notr konum sensörü
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 10088:
Notr konum sensörü
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 7150:
Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-baglantı
GECERSIZ SINYAL
Hata kodu 2796:
B1 degisken emme eksantrik mili zamanlaması
Cok yavas ayar sonucu.
Hata kodu 10203:
Ates almama
TEKLEME KAYDEDILDI
Hata kodu 10594:
YANMA SILINDIRI 4
TEKLEME KAYDEDILDI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 10592:
YANMA SILINDIRI 2
TEKLEME KAYDEDILDI
Hata kodu 14751:
Depo hava tahliye sistemi
HATALI AKIS HIZI
ABS
Fren elektronigi
Hata kodu 16401:
Lastik basinci uyarisi

Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 8202:
GUNDUZ SURUS LAMBALARI
Kesinti/pozitif kısa devre
Hata kodu 8970:
SAG SIS LAMBASI
Kesinti/pozitif kısa devre
Hata kodu 10762:
ARKA-/PARK LAMBASI SAG
KISA DEVRE
Hata kodu 12307:
Plaka lambasi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu 14602:
FREN LAMBASI/ ARKA LAMBA SOL
Kesinti/pozitif kısa devre
Hata kodu 14858:
FREN LAMBASI/ ARKA LAMBA SAG
Kesinti/pozitif kısa devre
Hata kodu 202506:
BAGAJ KAPAGI ICIN MERKEZI KILIT MOTORU
Kesinti/pozitif kısa devre
Hata kodu 204290:
Uzaktan kumanda anahtari 1
VOLTA] COK DUSUK
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Suruci kapisi elektronik
Hata kodu 589829:
SURUCU TARAFI ARKA ELEKTRIKLI CAM
DUSUK VEYA ASIRI VOLTA] SAPTANDI!
Konfor
On sag koltuk kapisi elektronik
Hata kodu 65639:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Cam krikosu aktiatoru
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 589845:
YOLCU TARAFI ARKA ELEKTRIKLI CAM
DUSUK VEYA ASIRI VOLTA] SAPTANDI!
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Direksiyon siitunu modiii
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hata kodu 527:
Arka sol bas hoparlor
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 6925:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.09.2025 13:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1418206	Araç Giriş Tarihi:	19.09.2025 13:23	Araç Çıkış Tarihi:	19.09.2025 13:57
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***5988 şasi nolu SEAT LEON 1.2 TSI 105 STYLE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.09.2025 13:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1418206	Araç Giriş Tarihi:	19.09.2025 13:23	Araç Çıkış Tarihi:	19.09.2025 13:57
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 13:57
Rapor No: 06-01-1418206
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 13:23

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 13:57



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çatlak



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Yağ seviyesi eksik olduğundan Dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.09.2025 13:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1418206	Araç Giriş Tarihi:	19.09.2025 13:23	Araç Çıkış Tarihi:	19.09.2025 13:57
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası