

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.09.2025 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1411732 Araç Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DJL651



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.09.2025 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1411732 Araç Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	34DJL651	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	113548	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBEP6NJ5MZ024012	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Skoda
Rengi	MAVİ	Model	Fabia
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-02	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.09.2025 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1411732 Araç Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izleri, ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme ve kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.09.2025 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1411732 Araç Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,7 m/km	-2,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	48	54	6
2. Aks	53	59	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4945	1.239	17
2. Aks	1.3975	1.1835	15
El Freni	1.1505	0.939	18

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	88H	6,68 mm	Yazlık
Sol Arka	185/60/15	88H	6,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/60/15	88H	6,61 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/60/15	88H	6,75 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.09.2025 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1411732 Araç Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.09.2025 10:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1411732	Araç Giriş Tarihi:	02.09.2025 10:10	Araç Çıkış Tarihi:	02.09.2025 10:54
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

01.09.2025
Arac:
Skoda Fabia-III 1.0i 12V TSI
Motor kodu:
CHZB
Üretim yılı;
14-21
Kilometre durumu:
113548 (kumanda unitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN:
TMBEP6NJ5MZ024012 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
02.09.2025 10:47:42 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronikleri I
ABS
Fren elektronikleri
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 1179905:
ECU
Hatalı fan.
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 204290:
Uzaktan kumanda anahtarı 1
VOLTAJ ÇOK DUSUK
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
PARK ASİSTANI
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Sanziman
Sanziman elektronikleri
Hırsızlık koruması
Erisim ve start sistemi arayüzü
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronikleri
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***4012 şasi nolu SKODA FABIA 1.0 TSI 95 DSG PREMIUM markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.09.2025 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1411732 Araç Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Pedallar, El freni pedalı - pedal
lastiği > Çizik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.09.2025 10:54
Rapor No: 06-01-1411732
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:10

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2025 10:54



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Küçük Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Taş izi



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş izi



Farlar, Far camı, sol > Taş izi



Farlar, Far camı, sağ > Taş izi




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Pano/Göstergeler, Pano/Göstergeler > Kırılmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.09.2025 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1411732 Araç Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.09.2025 10:54
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Yağ seviyesi eksik olduğundan DYNO testi yapılamadı. Araç çalıştırma düğmesi kırık.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.09.2025 10:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1411732	Araç Giriş Tarihi:	02.09.2025 10:10	Araç Çıkış Tarihi:	02.09.2025 10:54
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası