

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:32
Rapor No: 34-04-1500558
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:22

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:32

Full Plus Ekspertiz



34EBA998

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:32
Rapor No: 34-04-1500558
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:22

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:32


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34EBA998	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	102404	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBGR6NW5M3113564	Motor Gücü	81 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	999cc
Rengi	SİYAH	Model	Kamiq
Sonraki Muayene Tar.	2028-04-04	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:32
Rapor No: 34-04-1500558
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:22

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik kuş pisliği yanığı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde hasarı ve lekeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor kulağından kaynaklı titreşim mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Veriler okunamadı test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-04-1500558 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,9 m/km	2,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	77	5
2. Aks	76	73	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	189	212	11
2. Aks	199	177	11
El Freni	201	239	16

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	91V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-04-1500558 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 81	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-04-1500558 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ELLA GUTMANN

Ss

Araç: Skoda Kamig 1.0i 12V TSI

Motor kodu: DKRF

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu 102404 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN: TMBGR6NW5M3113564 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 02.07.2026 13:24:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

OBD

Motor

Hata kodu 43425:

Hata kodu 41679:

Hata kodu 25109:

Hata kodu 42553:

Hata kodu 42580:

ABS

Hava yastığı

A/C sistemi

Konfor

Konfor

Konfor

Konfor

Hata kodu 1081105:

Park desteği uç svici

»Toprak kısa devresi vardır.

Konfor

Hata kodu 1644016:

Şanzıman

Hırsızlık koruması

Trl. 2 Le ae LI

Sistem

OBD

Motor elektroniği I

Fren elektroniği

Hava yastığı

A/C/kalorifer

Araç elektrik sistemi 1

Diyag. arayüzü veri yolu

Gösterge grubu

PARK ASİSTANI

Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi

Şanzıman elektroniği

Erişim ve start sistemi arayüzü

a

u T

Hata

öö O Co

oo

OO N S

02.07.2026

UR

Direksiyon

Hata kodu 10591488:

ECU

»Dahili hata.

Direksiyon

Ses/Video

Direksiyon asistani

Elektronik direksiyon kilidi

Bilgi elektroniği

oo

CL rep

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-04-1500558 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.06.2021		ERP-Carpma	Hayır	3444.41	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:32
Rapor No: 34-04-1500558
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:22

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:32

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:32
Rapor No: 34-04-1500558
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:22

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:32

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Motor kaputu

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Motor kaputu - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri isteği üzerine dinamometre testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.07.2026 13:32 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-04-1500558 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 12:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.07.2026 13:32
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası