

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 15:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1390134 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 15:22
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



33KGR06



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 15:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1390134 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 15:22
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	33KGR06	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	164992	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBJC6NS4J8040092	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1395cc	Marka	Skoda
Rengi	BEYAZ	Model	Kodiaq
Sonraki Muayene Tar.	2026-10-15	Model Yılı	2017
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 15:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1390134 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 15:22
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik,çizik ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme,çizik ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Ön silecekler deforme.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Arka fren balataları aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		yağ seviyesi eksik
Şanzıman		Sol iç aks yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon deforme
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 15:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1390134 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 15:22
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	-1.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	71	5
2. Aks	67	59	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.0965	2.667	13
2. Aks	2.6675	2.4945	6
El Freni	1.0345	1.0765	3

Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/17	99V	5,43 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/17	99V	4,76 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/17	99V	5,91 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/17	99V	4,66 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 15:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1390134 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 15:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 15:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1390134	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 14:10	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 15:22
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

01.07.2025

Araç:

Skoda Kodiaq 1.4i 16V TSI Scout 4x4

Motor kodu:

CZEA

Üretim yılı;

16-21

Kilometre durumu:

164992

Lisans numarası :

VIN:

TMBJC6NS4)8040092 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

01.07.2025 14:18:23 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 19301:

Egzoz keleşbegi

KONTROL HATTI, SASI İLE KISA DEVRE

Hata kodu 9491:

Yag basinci kontrol valfi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 263425:

Hava kalite sensori

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Hata kodu 6922:

Sag kısa huzmeli far lambasi

Kesinti/pozitif kısa devre

Hata kodu 204546:

Uzaktan kumandalı anahtar 2

VOLTAJ COK DUSUK

Hata kodu 197132:

Arka sol merkezi kilit kilitleme Gnitesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 197388:

Arka sag merkezi kilit kilitleme Gnitesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***0092 şasi nolu SKODA KODIAQ 1.4 TSI 150 ACT GREEN TEC DSG AMBITION markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 15:22
Rapor No: 06-01-1390134
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 14:10

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 15:22

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 15:22
Rapor No: 06-01-1390134
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 14:10

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 15:22

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Ön aks, Aks mili, sol > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tavan, Tavan, ön cam üstü > Taş Izi



Tavan, Tavan, ön cam üstü > Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 15:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1390134 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 15:22
Mersis No: 0309073518100001



Şanziman, Vites topuzu > Deforme Olmuş




Direksiyon sistemi, Direksiyon > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Yağ seviyesi > Eksik

Parça Grubu

Fren sistemi
Cam yıkama/silme sistemi

Parça ve Hasar

Fren balataları, arka - Aşınmış
Silecekler, ön - Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motor yağı eksik olduğundan Dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 15:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1390134	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 14:10	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 15:22
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası