

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:24
Rapor No: 06-01-3421279
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 13:40

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:24

Full Plus Ekspertiz



06E0J145



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-3421279 Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:24
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06EOJ145	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	28592	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	TMBAP8NX3RY204004	Motor Gücü	81 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRI	Model	Octavia
İlk Tescil Tarihi	06-08-2024	Sonraki Muayene Tar.	24-05-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:24
Rapor No: 06-01-3421279
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 13:40

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:24

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:24
Rapor No: 06-01-3421279
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 13:40

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:24

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-3421279 Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:24
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	0,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	59	70	11
2. Aks	65	72	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5735	1.4555	7
2. Aks	1.397	1.3255	5
El Freni	1.029	0.832	19

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16R	92V	6,1 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16R	92V	5,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16R	92V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16R	92V	5,7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-3421279 Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:24
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-3421279 Araç Giriş Tarihi: 29.09.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:24
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

02.10.2025

Arac:

Skoda Octavia-1V 1.4i 16V TSI

Motor kodu:

DGEA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

28595

Lisans numarası :

VIN:

TMBAPS8NX3RY204004 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.10.2025 16:17:06 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

ABS

Fren elektronigi

ABS

Fren servo linitesi

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 459533:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 1048833:

Kompresor kapanmasi nedeniyle fonksiyonel kisitlam
a

Motor tarafından kompresor kapanmasi belirlendi.

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Hata kodu 337928:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 16777020:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI ILETISIM!

Hata kodu 16711686:

Güvenli yerlesik iletisim

Imza dogrulama basarisiz oldu.

Konfor

Suruci kapi elektronik

Konfor

On sag koltuk kapi elektronik

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu 196663

Cam krikosu aktiatoru

ASIRI ISINMIS, UST SICAKLIK LIMITI ASILDI

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu 13647889:
Hata kodu 13647872:
Hata kodu 13637426:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 13637410:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 13637409:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 13637204
Hata kodu 13637203:
Hata kodu 1079793:
Arka sag park yardim sensörü
Tekrarlanan titresim periyodu çok uzundur.
Konfor
Transformator
Konfor
Akl yönetimi 2
Konfor
Acil cagri sistemi/Telematik sistemi
Hata kodu 1644016
Mobil Online hizmetleri
Hatali dogrulama.
Sanziman
Sanziman elektronigi
Hirsizlik koruması
Erisim ve start sistemi araziizii
Direksiyon
Direksiyon asistani
Hata kodu 1362:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 1363:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hata kodu 1865:
Ses veri yolu
1/birden fazla bus-katilimci hatalidir.
Hata kodu 1872:
Ses veri yolu
Mikrofon hatahdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 16:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-3421279	Araç Giriş Tarihi:	29.09.2025 13:40	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 16:24
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***4004 şasi nolu SKODA OCTAVIA ELITE 1.0 TSI e-TEC 110 DSG markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 16:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-3421279	Araç Giriş Tarihi:	29.09.2025 13:40	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 16:24
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 16:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-3421279	Araç Giriş Tarihi:	29.09.2025 13:40	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 16:24
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Muhtelif yerlerde ezik ve taş izleri mevcut. Teknik özelliklerinden dolayı Dyno performans testi yapılmamıştır. Sağ ön kapı mikron değeri araç genel mikron değerinden yüksek vermektedir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 16:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-3421279	Araç Giriş Tarihi:	29.09.2025 13:40	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 16:24
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası