

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2026 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2500474 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2026 13:04
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06E0J073



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2026 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2500474 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2026 13:04
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EOJ073	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	73516	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	TMBAP8NX7RY204345	Motor Gücü	81 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRI	Model	Octavia
İlk Tescil Tarihi	06-08-2024	Sonraki Muayene Tar.	27-05-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2026 13:04
Rapor No: 06-01-2500474
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:27

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2026 13:04

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2026 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2500474 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2026 13:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ufak ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2026 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2500474 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2026 13:04
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.5 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	50	53	3
2. Aks	55	63	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.528	1.3155	13
2. Aks	2.4	2.3625	1
El Freni	1.3685	1.1745	14

Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92V	5,3 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92V	4,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92V	5,3 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92V	4,6 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2026 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2500474 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2026 13:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.07.2026 13:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-2500474	Araç Giriş Tarihi:	02.07.2026 09:27	Araç Çıkış Tarihi:	08.07.2026 13:04
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

02.07.2026

Araç:
Skoda Octavia-1V 1.4i 16V TSI

Motor kodu:
DGEA

Üretim yılı:
20-24

Kilometre durumu:
73516

Lisans numarası :

VIN:
TMBAPS8NX7RY204345 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.07.2026 09:30:07/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi 1

Hata kodu 43331:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 41679:

Emilen hava sıcaklık sensörü 1

SINYAL HATALI VEYA EKSİK

Hata kodu 41635:

Yakıt seviyesi

Seviye ÇOK DUSUK

Hata kodu 43171:

Yakıt basıncı regülâtör 1

BASINÇ ÇOK DUSUK

Hata kodu 43179:

Yakıt yliksek basıncı sistemi

BASINÇ ÇOK DUSUK

Hata kodu 41530:

YAKIT SİSTEMİ BASINCI

BASINÇ ÇOK DUSUK

Hata kodu 42575:

Lambda sondası bank 1 sensör 2

Hicbir kontrol algılanmadı.

Hata kodu 38304:

LAMBDA SONDASI 1 SIRA 1

KARISIM ÇOK FAKİR

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Motor

Akl yönetimi 2

Hata kodu 69:

Elektrikli akii sögütme fani 1

ELEKTRİK DEVRESİ ARIZALI VEYA SINYAL ÇOK YÜKSEK

Hata kodu 32782:

GERCEK ZAMANLI SAAT

Dahili hata.

ABS

Fren elektronigi

Hata kodu 8472:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 8453:

ECU FREN SERVOSU

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 8713:

ECU FREN SERVOSU

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 16401:

Lastik basıncı uyarısı

UYARI GÖSTERGESİ AKTİF

ABS

Fren servo İnitesi

Hata kodu 1024368:

Fren gliclendirici

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı

Hava yastığı

Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi

Hata kodu 1644017:

Mobil Online hizmetleri

Batarya sarj durumu nedeniyle fonksiyonel kısıtlam

a.

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 459533:

Veri yolu

HATALI MESA]

Hata kodu 459025:

Veri yolu

EKSİK MESA]!

Hata kodu 1048833:

Kompresör kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlam

a

Motor tarafından kompresör kapanması belirlendi.

Givenlik

PARK ASİSTANI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 3145728:

CAN-BUS

KODLANANDAN DAHA FAZLA SAYIDA VERİYOLU KULLANICISI

BAGLI!

Hata kodu 2097226:

Suruç tarafı kaplı kumanda İnitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu 2175091:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 8471553:

CAN-BUS

EKSİK MESA]

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Hata kodu 1074839:

Veri yolu

EKSİK MESA]!

Hata kodu 19210:

GÜNDOZ FARI VE SAG PARK LAMBASI İCİN LED MODULU

Kesinti/pozitif kısa devre

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.07.2026 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-2500474 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:27 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2026 13:04
Mersis No: 0309073518100001

Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu 16777018:
Bilgi elektronigi ECU 1
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu 16777020:
Bilgi elektronigi ECU 1
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu 16711686:
Güvenli yerlesik iletisim
İmza dogrulama basarisiz oldu.
Konfor
Suruci kapi elektronik
Konfor
On sag koltuk kapi elektronik
Konfor
Transformator
Sanziman
Sanziman elektronigi
Hirsizlik korumasi
Erisim ve start sistemi arayizii
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Hata kodu 12664832:
Veri yolu
EKSİK MESA]!
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hata kodu 1637:
Dis veri kaynaklari baglantisi 1
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.01.2026		Çarpışma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.07.2026 13:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-2500474	Araç Giriş Tarihi:	02.07.2026 09:27	Araç Çıkış Tarihi:	08.07.2026 13:04
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Tampon, ön, Ön tampon > Taş izi



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk işlemleri boyalı, bağlantı civatası işlemleri .

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.07.2026 13:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2500474	Araç Giriş Tarihi:	02.07.2026 09:27	Araç Çıkış Tarihi:	08.07.2026 13:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası