

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.07.2026 15:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2499498	Araç Giriş Tarihi:	29.06.2026 13:43	Araç Çıkış Tarihi:	21.07.2026 15:47
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06E0J135



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.07.2026 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2499498 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2026 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EOJ135	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	56348	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	TMBAP8NX3RY204326	Motor Gücü	110 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	GRI	Model	Octavia
İlk Tescil Tarihi	06-08-2024	Sonraki Muayene Tar.	27-05-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.07.2026 15:47
Rapor No: 06-01-2499498
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:43

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2026 15:47

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.07.2026 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2499498 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2026 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik Çizik yakıcı madde ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam çatlak
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.07.2026 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2499498 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2026 15:47
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,2 m/km	2,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	52	73	21
2. Aks	60	60	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.076	1.8335	11
2. Aks	1.5225	1.602	4
El Freni	1.9225	1.9805	2

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92V	6,1 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92V	6,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92V	6,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92V	6,6 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.07.2026 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2499498 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2026 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.07.2026 15:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2499498	Araç Giriş Tarihi:	29.06.2026 13:43	Araç Çıkış Tarihi:	21.07.2026 15:47
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

29.06.2026
Arac:
Skoda Octavia-1V 1.4i 16V TSI
Motor kodu:
DGEA
Üretim yılı;
20-24
Kilometre durumu:
56348
Lisans numarası :
VIN:
TMBAP8NX3RY204326 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
29.06.2026 14:15:29/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronik I
Motor
Akl yönetimi 2
Hata kodu 32782:
GERCEK ZAMANLI SAAT
Dahili hata.
ABS
Fren elektronik
Hata kodu 4214:
Yokus kalkış asistanı salteri
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 8472:
Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 16401:
Lastik basıncı uyarısı
UYARI GOSTERGESİ AKTIF
Hata kodu 33014:
El freni tuşu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 33015:
Park freni diğmesi
MANTIKSIZ SINYAL
ABS
Fren servo İnitesi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 1024368:
Fren gliclendirici
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı
Hava yastığı
Hava yastığı
Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi
Hata kodu 1644017:
Mobil Online hizmetleri
Batarya sarj durumu nedeniyle fonksiyonel kısıtlam

a.
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 459533:
Veri yolu
HATALI MESA]
Hata kodu 1048833:
Kompresör kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlam
a
Motor tarafından kompresör kapanması belirlendi.
Güvenlik
PARK ASİSTANI
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hata kodu 2097226:
Suruç tarafı kaplı kumanda İnitesi
İLETİSİM YOK
Hata kodu 8471553:
CAN-BUS
EKSİK MESA]
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 1074839:
Veri yolu
EKSİK MESA]!
Hata kodu 15400960:
Güvenli yerleşik iletişim
Zaman sunucusu kullanılamıyor.
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu 16711686:
Güvenli yerleşik iletişim
İmza doğrulama başarısız oldu.
Konfor
Suruç kapısı elektronik
Konfor
On sağ koltuk kapısı elektronik
Konfor
Transformator
Sanziman
Sanziman elektronik
Hırsızlık koruması
Erisim ve start sistemi arayüzü
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Hata kodu 12664832:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Veri yolu
EKSİK MESA]!
Ses/Video
Bilgi elektronik
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.07.2026 15:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2499498	Araç Giriş Tarihi:	29.06.2026 13:43	Araç Çıkış Tarihi:	21.07.2026 15:47
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

TMBAP8NX3RY204326 şase nolu ve 06EOJ135 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.07.2026 15:47
Rapor No: 06-01-2499498
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:43

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2026 15:47

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Tampon koruyucu
sol > Çizik



Tampon, ön, Tampon koruyucu
sol > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik

Vuruk




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.07.2026 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2499498 Araç Giriş Tarihi: 29.06.2026 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2026 15:47
Mersis No: 0309073518100001


Diğ er



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dış ı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dış ı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu




Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi



Farlar, Far camı, sol > Taş Izi



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş Izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dış ı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Çatlak

Notlar

Diğ er notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereğ i DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.07.2026 15:47	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2499498	Araç Giriş Tarihi:	29.06.2026 13:43	Araç Çıkış Tarihi:	21.07.2026 15:47
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası