

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1436918 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34SC8579



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1436918 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34SC8579	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	148954	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	TMBAG6NE7H0164932	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Skoda
Rengi	GRI	Model	Octavia
İlk Tescil Tarihi	26-04-2017	Sonraki Muayene Tar.	13-03-2026
Model Yılı	2017	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25
Rapor No: 06-01-1436918
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1436918 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, taş izleri ,yakıcı madde izleri ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Ön krank keçesi, yağ karteri ve üst kapak yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1436918 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.7 m/km	3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	73	11
2. Aks	58	57	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.162	2.1155	2
2. Aks	1.5695	1.611	2
El Freni	1.0635	0.9495	10

Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,72 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,91 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,26 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,01 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1436918 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/14
Rapor No:	06-01-1436918	Araç Giriş Tarihi:	18.11.2025 11:29	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 12:25
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

18.11.2025
Arac:
Skoda Octavia-III 1.6 16V TDI
Motor kodu:
CXXB
Üretim yılı;
15-17
Kilometre durumu:
148954 (kumanda unitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN:
TMBAG6NE7H0164932 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.11.2025 12:05:50 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0136:
Lambda sondası bank 1 sensör 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P0136:
Lambda sondası bank 1 sensör 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Motor
Motor elektronikleri
Hata kodu 27320:
2. silindirin yanma odası basınç sensörü
HATALI SINYAL
Hata kodu 25107:
SEYİR KONTROL SVICI
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 27202:
Sensor referans gerilimi A
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 27200:
Sensor referans gerilimi B
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 27198:
Sensor referans gerilimi C
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu 27196:
Sensor referans gerilimi D
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 27121:
Lambda sondası bank 1 sensör 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ABS
Fren elektronikleri
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 329220:
Hava dağıtım valfi aktüatörü
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Arac elektrik sistemi 1

Konfor
Gosterge grubu
Konfor
PARK ASİSTANI
Konfor
Suruç kapısı elektronik
Konfor
On sağ koltuk kapısı elektronik
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Sanziman
Sanziman elektronikleri
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Hata kodu 23044:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 11776:
Güç kaynağı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Direksiyon
Direksiyon siirtunu modüllü
Ses/Video
Bilgi elektronikleri
Hata kodu 1539:
Güç kaynağı
Düşük gerilim tespit edildi.
Hata kodu 6:
Radyo anten yükselticisi 2
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1436918 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.08.2024		Çarpışma	Hayır	13056	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1436918	Araç Giriş Tarihi:	18.11.2025 11:29	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 12:25
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25
Rapor No: 06-01-1436918
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25
Rapor No: 06-01-1436918
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Kırılmış



Motor, Alt muhafaza > Kırılmış



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25
Rapor No: 06-01-1436918
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 12:25
Rapor No: 06-01-1436918
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:29

Sayfa: 13/14
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 12:25



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1436918	Araç Giriş Tarihi:	18.11.2025 11:29	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 12:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası