

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 17:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1512540	Araç Giriş Tarihi:	17.08.2026 17:02	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 17:48
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DGY298

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1512540 Araç Giriş Tarihi: 17.08.2026 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 17:48
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DGY298	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	182280	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	TMBAG6NE7K0221623	Motor Gücü	85 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Octavia
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1512540 Araç Giriş Tarihi: 17.08.2026 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 17:48
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, taş izleri ve standart dışı onarım mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Arka silecek suyu atmıyor
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Ön krank keçesi ve kartelde yağ kaçaqları mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri düşük
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1512540 Araç Giriş Tarihi: 17.08.2026 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 17:48
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	62	10
2. Aks	65	65	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	151	154	2
2. Aks	172	160	7
El Freni	181	196	8

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	5,58 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	5,71 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	5,59 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	5,72 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 17:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1512540 Araç Giriş Tarihi: 17.08.2026 17:02 Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 17:48
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 17:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1512540	Araç Giriş Tarihi:	17.08.2026 17:02	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 17:48
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
17.08.2026
Araç: Skoda Octavia-III 1.6 16V TDI BlueMotion Com
bi
Motor kodu: DGTE
Üretim yılı: 18-20
Kilometre durumu 182280
Lisans numarası :
VIN: TMBAG6NE7K0221623 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 17.08.2026 17:08:38 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 5
Hata kodu 30357:
Emme havası sıcaklık sensörü
SİNYAL ÇOK GÜÇLÜ
Hata kodu 31103:
NOx depolama katalizörü bank 1
VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA
Hata kodu 27277:
Güç kaynağı
Düşük gerilim tespit edildi.
Hata kodu 25126:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus-
bağlantı
ALINAN GEÇERSİZ VERİ
Hata kodu 27167:
Isıtıcı destek pompası
ÇALIŞTIRILMASI ZOR VEYA BLOKE
ABS Fren elektroniği 1
Hata kodu 4542:
Yokuş iniş desteği tuşu
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima A/C/kalorifer 0
Güvenlik PARK ASİSTANI 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 1
Hata kodu 267784:
Otomatik şanzıman vites seçme kolu şalter pozisyon
u P
HATALI SİNYAL FONKSİYONU
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
Konfor Gosterge grubu
Hata kodu 16777018:
İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor Sürücü kapısı elektronik
Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik
Hata kodu 196665:
MERKEZİ KİLİT ÜNİTESİ
MANTIKSIZ SİNYAL
Konfor Diyagnoz arabirimi bus
Şanzıman Şanzıman elektroniği
Direksiyon Direksiyon asistanı
Ses/Video Bilgi elektroniği
IEE | DY. Le e A LI -
[= J = J = I = }
EE =

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 17:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1512540	Araç Giriş Tarihi:	17.08.2026 17:02	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 17:48
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

TMBAG6NE7K0221623 şase nolu ve 06DGY298 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 17:48
Rapor No: 06-01-1512540
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.08.2026 17:02

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 17:48

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 17:48
Rapor No: 06-01-1512540
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.08.2026 17:02

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 17:48

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Sabitlemesi Hatalı



Şanzıman, Vites körüğü > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2026 17:48
Rapor No: 06-01-1512540
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.08.2026 17:02

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2026 17:48



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Tampon, arka

Parça ve Hasar

Arka tampon - Çizik

Notlar**Diğer notlar;**

Bagaj kapağında iç kısmında maskeleme hatasından dolayı boya tozları mevcut.Sol ön çamurluk vidalarında oynama mevcut.Sol ön çamurluk bağlantı civataları işlemlidir. Araç ön krank keçesi ve kartelde yağ kaçaklarından dolayı DYNO TESTİ YAPILAMADI

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2026 17:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1512540	Araç Giriş Tarihi:	17.08.2026 17:02	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2026 17:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası