

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-3434338 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 14:24
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DES889



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-3434338 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 14:24
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DES889	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	148193	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBAN6NP1N7055490	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Skoda
Rengi	GRI	Model	Superb
İlk Tescil Tarihi	15-08-2022	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-0NaN
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 14:24
Rapor No: 06-01-3434338
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:46

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 14:24

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 14:24
Rapor No: 06-01-3434338
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:46

Sayfa: 4/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 14:24

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler,ezikler,taş izleri ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön farlar taş izi
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak grubunda ses mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-3434338 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 14:24
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	6.3 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	50	22
2. Aks	66	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2345	1.1735	4
2. Aks	1.3805	1.4535	5
El Freni	1.502	1.8105	17

Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94W	4,75 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94W	5,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94W	4,69 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94W	5,09 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-3434338 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 14:24
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-3434338 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 14:24
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

10.11.2025
Arac:
Skoda Octavia-IV 1.5i 16V TSI
Motor kodu:
DPCA
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
148193
Lisans numarası :
VIN:
TMBANGB6NP1N7055490 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
10.11.2025 13:33:03 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
ABS
Fren elektronik
ABS
Fren servo İnitesi
Hata kodu 108400:
IMMOBILIZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
İLETİSİM YOK
Hata kodu 238112
Fren gliclendirici aktiiatoru
Güc kaynagi çok dusuiktur.
Hata kodu 369232:
ECU
{ZİN VERİLEMEZ KESME
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hata kodu 131699:
Bilgi elektronik ECU 1
İLETİSİM YOK
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 204546:
Uzaktan kumandali anahtar 2
VOLTA] COK DUSUK
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu 16777018:
CAN-BUS
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Suruci kapi elektronik
Konfor
On sag koltuk kapi elektronik
Konfor
Arka suriicu tarafi kapi elektronik
Konfor
Arka yolcu tarafi kapi elektronik
Konfor
Suruci koltugu ayari
Konfor

PARK ASİSTANI
Konfor
Geri sliris kamerasi sistemi
Hirsizlik korumasi
Erisim ve start sistemi arayizii
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronik
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.11.2025 14:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-3434338	Araç Giriş Tarihi:	10.11.2025 09:46	Araç Çıkış Tarihi:	10.11.2025 14:24
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***5490 şasi nolu SKODA SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG PREMIUM markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.11.2025 14:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-3434338	Araç Giriş Tarihi:	10.11.2025 09:46	Araç Çıkış Tarihi:	10.11.2025 14:24
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 14:24
Rapor No: 06-01-3434338
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:46

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 14:24



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, dış > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 14:24
Rapor No: 06-01-3434338
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:46

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 14:24



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Farlar, Far camı, sol > Taş Izi




Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-3434338 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:46 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 14:24
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış
Motorsoğutması	Kayıp - Ses Yapıyor

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Şanzımanda yağ kaçakları ve kayış ksnak gurubunda harici ses olduğundan DYNO testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.11.2025 14:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-3434338	Araç Giriş Tarihi:	10.11.2025 09:46	Araç Çıkış Tarihi:	10.11.2025 14:24
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası