

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Rapor No: 06-01-2467599  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42

# Full Plus Ekspertiz



## 06EEM755



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2467599 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

Plaka	06EEM755	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	66456	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBAN6NP3R7030810	Motor Gücü	110 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	GRI	Model	Superb
İlk Tescil Tarihi	03-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	16-11-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Rapor No: 06-01-2467599  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Rapor No: 06-01-2467599  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpido ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2467599 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Mersis No: 0309073518100001


### Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,1 m/km	3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

### Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	53	43	10
2. Aks	52	58	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

### Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2825	1.3045	1
2. Aks	1.0465	1.026	1
El Freni	1.309	1.173	10

#### Verimlilik

32

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

### Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/18	98V	5,31 mm	Kışlık
Sol Arka	235/45/18	98V	6,68 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/45/18	98V	5,25 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/45/18	98V	6,63 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Rapor No: 06-01-2467599  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 441 NM	Teker Torku 389 NM	Teker Gücü 88 KW	Test Hızı 185 km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç 110 KW	Kayıp Güç 20 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2467599 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

02.03.2026

Araç:

Skoda Superb-III 1.5i 16V TSI

Motor kodu:

DADA

Üretim yılı;

18-19

Kilometre durumu:

66456 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VİN:

TMBANG6NP3R7030810 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.03.2026 13:51:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronik I

Hata kodu 23765:

Bilgi elektronik ECU 1

HATALI İLETİSİM!

ABS

Fren elektronik

ABS

Fren servo İntesi

Hata kodu 108400:

IMMOBİLİZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

İLETİSİM YOK

Hata kodu 1024368:

Fren gliclendirici

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Hata kodu 204290:

Uzaktan kumanda anahtarı 1

VOLTAJ ÇOK DUSUK

Hata kodu 204546:

Uzaktan kumandali anahtar 2

VOLTAJ ÇOK DUSUK

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Arka görü/cevre kamera sistemi

Konfor

Adaptif hız kontrol sistemi radar sensörü

Konfor

Suruçi koltuğu ayarı

Konfor

Suruçi kapısı elektronik

Konfor

On sağ koltuk kapısı elektronik

Konfor

Arka sürücü tarafı kapı elektronik

Konfor

Arka yolcu tarafı kapı elektronik

Konfor

Sürgülü tavan

Konfor

Bagaj kapı elektronik

Konfor

PARK ASİSTANI

Sanziman

Sanziman elektronik

Hırsızlık koruması

Erisim ve start sistemi arayüzü

Direksiyon

Direksiyon asistanı

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Ses/Video

Bilgi elektronik

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2467599 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

TMBAN6NP3R7030810 şase nolu ve 06EEM755 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Rapor No: 06-01-2467599  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-2467599 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç ACC devre dışı uyarısı vermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert Ankara  
Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2026 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2467599 Araç Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2026 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası