

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2026 13:58
Rapor No: 06-01-1464407
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:28

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2026 13:58

Full Plus Ekspertiz



06DKL309



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2026 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1464407 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2026 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DKL309	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	155516	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	TMBAG6NP5J7538016	Motor Gücü	88 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRI	Model	Superb
İlk Tescil Tarihi	04-01-2018	Sonraki Muayene Tar.	19-11-2026
Model Yılı	2017	Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2026 13:58
Rapor No: 06-01-1464407
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:28

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2026 13:58

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2026 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1464407 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2026 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izleri, ezik, boya atması ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka reflektörler hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2026 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1464407 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2026 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.0 m/km	2,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	48	14
2. Aks	58	59	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.626	1.449	10
2. Aks	0.9605	0.7905	17
El Freni	1.4015	1.302	7

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98V	7,12 mm	Kışlık
Sol Arka	215/55/17	98V	6,54 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/55/17	98V	7,17 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/55/17	98V	6,44 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2026 13:58
Rapor No: 06-01-1464407
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:28

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2026 13:58

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
324	262	69	157
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	79	13	89,77
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2026 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1464407 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2026 13:58
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

17.02.2026
Arac:
Skoda Superb-III 1.6 16V TDI
Motor kodu:
DCZA
Üretim yılı;
16-21
Kilometre durumu:
155516 (kumanda unitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN:
TMBAG6NP5J7538016 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
17.02.2026 11:27:25 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 5231:
RAY BASINCI 1İZLEME
BASINC COK DUSUK
Hata kodu 17158:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 17287:
Atesleme/kontak salteri
Pozitif kısa devre olmuştur.
Hata kodu 25221:
Egzoz gazi geri donusim sistemi
EGZ00Z DEBISI COK YUKSEK
Hata kodu 7150:
Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-baglanti
GECERSIZ SINYAL
Hata kodu 18110:
Lambda sondasi ısıtıcısı bank 1 sensor 1
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 20001:
Lambda sondasi ısıtıcısı bank 1 sensor 2
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 4631:
ANA ROLE
VITES DEGİSTİRME GECİKMESİ
ABS
Fren elektronigi
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 263425:
Hava kalite sensori
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Konfor

Gosterge grubu
Konfor
Suruci koltugu ayari
Konfor
Suruci kapisi elektronik
Konfor
On sag koltuk kapisi elektronik
Konfor
PARK ASİSTANI
Konfor
Cok islevli modiil
Sanziman
Sanziman elektronigi
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Direksiyon siitunu modiilii
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.02.2026 13:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1464407	Araç Giriş Tarihi:	17.02.2026 11:28	Araç Çıkış Tarihi:	17.02.2026 13:58
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

TMBAG6NP5J7538016 şase nolu ve 06DKL309 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.02.2026 13:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1464407	Araç Giriş Tarihi:	17.02.2026 11:28	Araç Çıkış Tarihi:	17.02.2026 13:58
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2026 13:58
Rapor No: 06-01-1464407
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:28

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2026 13:58

Diğer



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Boyası Atmış



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Tampon koruyucu
orta > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Taş Izi



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Taş Izi



Tampon, arka, Reflektör, sol >
Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Taş Izi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Şarj durumu 47%
Sağlık durumu 74%
Gerilim 12.27V
İç direnç 4.14 mΩ
EN 559

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.02.2026 13:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1464407	Araç Giriş Tarihi:	17.02.2026 11:28	Araç Çıkış Tarihi:	17.02.2026 13:58
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Bagaj kapağı mikron değerleri yüksek ve değişkenlik gelmektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.02.2026 13:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1464407	Araç Giriş Tarihi:	17.02.2026 11:28	Araç Çıkış Tarihi:	17.02.2026 13:58
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası