

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1389867 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:33
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



78BH110

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1389867 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:33
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	78BH110	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	88720	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TSMLYD21S00358435	Motor Gücü	90 kw
Motor Hacmi	1586cc	Marka	Suzuki
Rengi	GRİ SİYAH	Model	Vitara
Sonraki Muayene Tar.	2026-06-13	Model Yılı	2017
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1389867 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Harici ses mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Geri görüş kamerası arızalı.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1389867 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:33
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	4,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	72	4
2. Aks	55	52	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.397	1.232	11
2. Aks	1.415	1.342	5
El Freni	1.1565	1.016	12

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98W	5,45 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98W	5,17 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98W	5,38 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	98W	5,25 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1389867 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 10:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1389867	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 09:48	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 10:33
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

01.07.2025

Arac:

Suzuki Vitara 1.6i

Motor kodu:

M 16 A

Üretim yılı;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

TSMLYD21500358435 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

01.07.2025 09:53:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN

Motor

Start/stop CAN

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu B100801:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B100701:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Otomatik klima CAN

Hata kodu B1504:

SURUCU TARAFI GÜNEŞ IŞIĞI SENSÖRÜ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1531:

Hava giriş valfi aktuatoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

BCM (CAN)

Hata kodu U0164:

Klima kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Konfor

Gösterge panosu grubu (CAN)

Hata kodu U0164:

Konfor

Keyless Go

Sanziman

Otomatik sanziman CAN

Direksiyon

Direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Lastik basıncı kontrolü

TPMS CAN

Hata kodu B1A30:

Lastik basıncı sensörleri 6n sağ

Cok düşük lastik basıncı.

Hata kodu B1A31:

Lastik basıncı sensörleri 6n sol

Cok düşük lastik basıncı.

Hata kodu B1A32:

Lastik basıncı sensörleri arka sağ

Cok düşük lastik basıncı.

Hata kodu B1A33:

Lastik basıncı sensörleri arka sol

Cok düşük lastik basıncı.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1389867 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:33
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.01.2023		ERPAraca Çarpma	Hayır	24765.99	TL
27.07.2017		ERPDolu/Yıldırım/Firtina	Hayır	2500	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:33
Rapor No: 06-01-1389867
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:48

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:33

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 10:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1389867	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 09:48	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 10:33
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:33
Rapor No: 06-01-1389867
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:48

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:33



Sis lambaları, Sis Izgarası Sağ > Çatlak



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri

Parça ve Hasar

Arka Görüş Kamerası - Arızalı

Notlar

Diğer notlar;

Motorda harici ses mevcut. Geri görüş kamerası arızalı çalışmıyor. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motorda harici ses olduğundan Dyno testi yapılmadı. Yolcu makyaj aydınlatması çalışmıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 10:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1389867	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 09:48	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 10:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası