

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.01.2026 12:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1457499	Araç Giriş Tarihi:	24.01.2026 10:52	Araç Çıkış Tarihi:	24.01.2026 12:00
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06YKA16



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1457499 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 12:00
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06YKA16	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	87715	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SB1KT3JE30E035022	Motor Gücü	73 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1329cc
Rengi	SİYAH	Model	Auris
İlk Tescil Tarihi	10-06-2016	Sonraki Muayene Tar.	31-05-2027
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 12:00
Rapor No: 06-01-1457499
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:52

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 12:00

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1457499 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 12:00
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön ve arka fren disk ve balataları aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak grubu ses yapıyor.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1457499 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 12:00
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.2 m/km	-3.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	78	3
2. Aks	52	71	19



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.05	0.905	13
2. Aks	1.0145	0.9295	8
El Freni	0.788	0.6625	15

Verimlilik

31

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	7,8 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	7,91 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	7,76 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	8,03 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1457499 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 12:00
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.01.2026 12:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1457499	Araç Giriş Tarihi:	24.01.2026 10:52	Araç Çıkış Tarihi:	24.01.2026 12:00
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

24.01.2026

Arac:

Toyota Auris 1.33i 16V VVT-i

Motor kodu:

1 NR-FE

Üretim yılı;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

SB1KT3JE30E035022 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.01.2026 10:53:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Petrol CAN

Hata kodu P1604:

CALISTIRMA PROSEDURU

Calistirma proseddrd iptal edildi.

ABS

ABS/VSC

Hata kodu C1467:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

ZAE Airbag

Klima

Klima

Hata kodu U0100:

MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Main Body

Hata kodu U0100:

MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0101:

MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Suruçi kapist modifi

Direksiyon

EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon

Lastik basıncı kontrolü

RDC (lastik basıncı kontrolü)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1457499 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 12:00
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.12.2021		ERP-Çarpma	Hayır	27558.69	TL
10.10.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	4010.07	TL
09.11.2017		Çarpisma	Hayır	2572	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.01.2026 12:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1457499	Araç Giriş Tarihi:	24.01.2026 10:52	Araç Çıkış Tarihi:	24.01.2026 12:00
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik


Vuruk



Kaporta, Ön Panel > Ezik



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1457499 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 12:00
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İz



Tampon, arka, Arka tampon > Değişmiş

Parça Grubu

Kaporta

Parça ve Hasar

Ön Panel - Değişmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ve sol ön çamurluk bağlantısı cıvataları işlemli.

Diğer notlar;

Kayıp kasnak harici ses olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.01.2026 12:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1457499	Araç Giriş Tarihi:	24.01.2026 10:52	Araç Çıkış Tarihi:	24.01.2026 12:00
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası