

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.02.2026 09:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1465938	Araç Giriş Tarihi:	24.02.2026 08:54	Araç Çıkış Tarihi:	24.02.2026 09:52
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EYB801



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 09:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1465938 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:54 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 09:52
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06EYB801	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	167180	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTKY4BXX0R034333	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1197cc	Marka	Toyota
Rengi	BEYAZ	Model	C-HR
İlk Tescil Tarihi	20-11-2017	Sonraki Muayene Tar.	28-01-2028
Model Yılı	2017	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 09:52
Rapor No: 06-01-1465938
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:54

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 09:52

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 09:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1465938 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:54 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 09:52
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol dikiz aynası sinyal lamba camı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ ve sol rotıl hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Camlarda taş izi çizik ve yapışkan lekeleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak ses yapıyor. V kayışı çatlak
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 09:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1465938 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:54 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 09:52
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.6 m/km	2,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	77	2
2. Aks	72	71	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9405	1.7915	7
2. Aks	0.9755	1.1665	16
El Freni	1.715	1.944	11

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	96H	6,54 mm	Kışlık
Sol Arka	215/50/17	96H	7,32 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/50/17	96H	6,49 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/50/17	96H	7,43 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 09:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1465938 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:54 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 09:52
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.02.2026 09:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1465938	Araç Giriş Tarihi:	24.02.2026 08:54	Araç Çıkış Tarihi:	24.02.2026 09:52
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

24.02.2026

Arac:

Toyota C-HR 1.2i 16V D-4 Turbo

Motor kodu:

8 NR-FTS

Üretim yılı;

16-20

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

NMTKY4BXX0R034333 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

24.02.2026 08:54:24 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

Hata kodu P1605:

Rolanti devri

HATALI ROLANTI DEVRI

ABS

ABS/VSC

Hava yastigi

ZAE Airbag

Hava yastigi

PC kemer gerdirici, ani fren asistansı 2 ile

Klima

Klima

Konfor

BCM Body Control Modul

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B150A:

ANAHTARSIZ ERISIM SISTEMI

HATALI ILETISIM!

Konfor

FRC On kamera

Konfor

RC Adaptif hiz kontrolü

Konfor

DDM siruci kapist modüli

Konfor

PDM yolcu kapisi modülii

Konfor

RLDM arka sol kapi modüliu

Konfor

RRDM arka sag kapi modülii

Konfor

Cam krikosu ana salteri

Konfor

On tekerlek sensorü

Sanziman

TC Sanziman kontrolü

Sanziman

CVT Sanziman

Direksiyon

EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

Lastik basinci kontrolü

TPM Lastik basinci kontrolü

Hata kodu C2124:

Verici + lastik basinc sensörü 4

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 09:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1465938 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:54 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 09:52
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.05.2023		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 09:52
Rapor No: 06-01-1465938
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:54

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 09:52

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 09:52
Rapor No: 06-01-1465938
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:54

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 09:52

Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Motorsoğutması, Kayış > Çatlak



Tampon, ön, Spoiler > Kırılmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Kırılmış



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2026 09:52
Rapor No: 06-01-1465938
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:54

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2026 09:52




Cam yıkama/silme sistemi,
Cam suyu bidonu kapağı >
Sökülmüş-Yok



Kaporta, Ön Panel >
Hasarlı



Kaporta, Ön Panel >
Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş




Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motorsoğutması

Parça ve Hasar

Kayış - Ses Yapıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu bağlantı civatalarında işlem mevcut.

Diğer notlar;

Araç çarpışma engelleme fonksiyonu devre dışı aktif olmuyor. V kayışı çatlak kayış kasnak ses olduğundan DYNO TESTİ yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.02.2026 09:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1465938	Araç Giriş Tarihi:	24.02.2026 08:54	Araç Çıkış Tarihi:	24.02.2026 09:52
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası