

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.06.2026 10:46
Rapor No: 34-04-1495272
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:21

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2026 10:46

Full Plus Ekspertiz



34LL1770

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.06.2026 10:46
Rapor No: 34-04-1495272
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:21

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2026 10:46


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34LL1770	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	62272	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NMTBN3JE40R030068	Motor Gücü	66 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1364cc
Rengi	BEYAZ İNCİ	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2027-12-06	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.06.2026 10:46
Rapor No: 34-04-1495272
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:21

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2026 10:46

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik Çizik kuş pisliği ve taş izleri mevcut. Dolu onarım izleri vardır.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Lekeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler aşınmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.06.2026 10:46 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1495272 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2026 10:46
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.5 m/km	-3.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	73	2
2. Aks	65	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	206	221	7
2. Aks	229	245	6
El Freni	194	199	2

Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.06.2026 10:46 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/9
Rapor No: 34-04-1495272 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2026 10:46
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 66	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.06.2026 10:46 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-1495272 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2026 10:46
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ELLA GUTMANN
s OL UTI O N S
16.06.2026
Araç: Toyota Corolla 1.4 D-4D Turbo
Motor kodu: 1 ND-TV
Üretim yılı: 13-18
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NMTBN3JE40R030068 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş:
16.06.2026 10:37:37 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
OBD
Motor
ABS
Hava yastığı
A/C sistemi
Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Şanzıman
Direksiyon
Ses/Video
Lastik basıncı kontrolü
"EE | DY. Le e
Sistem
OBD
Motor ve ECT CAN
ABS VSC (CAN)
SRS CAN
A/C sistemi CAN
Gösterge panosu grubu
BCM CAN
Şarj kontrolü CAN
Hız kontrol sistemi CAN
Sürücü kapısı modülü
MMT CAN
EMPS CAN
Navigasyon CAN
RDC CAN
(CAN)
(CAN)
Hata
oo
0*
öö ooo
UR

Tramer Sorgulaması

NMTBN3JE40R030068 şase nolu ve 34LL1770 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.06.2026 10:46
Rapor No: 34-04-1495272
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:21

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2026 10:46

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik

Diğer



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.06.2026 10:46
Rapor No: 34-04-1495272
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:21

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2026 10:46



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Pas



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Pas



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Kaporta > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Kaporta > Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Göçük düzeltmeler mevcut. Ben takım burçları ve Rotillerde aşınmalar mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri isteğiyle araca dayno testi yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.06.2026 10:46 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1495272 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2026 10:46
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası