

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.03.2026 10:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1472852	Araç Giriş Tarihi:	23.03.2026 17:42	Araç Çıkış Tarihi:	24.03.2026 10:01
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06BBU105



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 10:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1472852 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2026 17:42 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 10:01
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06BBU105	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	199725	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NMTBN3JE80R085364	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1364cc	Marka	Toyota
Rengi	BEYAZ	Model	Corolla
İlk Tescil Tarihi	24-03-2018	Sonraki Muayene Tar.	06-02-2027
Model Yılı	2018	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 10:01
Rapor No: 06-01-1472852
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2026 17:42

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 10:01

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 10:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1472852 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2026 17:42 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 10:01
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım,Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ rot başı hasarlı. Arka amortisör yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü sağlık durumu düşük
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 10:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1472852 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2026 17:42 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 10:01
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	-3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	82	3
2. Aks	57	59	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2645	1.216	3
2. Aks	1.143	1.194	4
El Freni	1.158	1.328	12

Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,31 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,67 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,23 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,59 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 10:01

Bayi No: 0601

Sayfa: 6/12

Rapor No: 06-01-1472852

Araç Giriş Tarihi: 23.03.2026 17:42


Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 10:01

Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
304	256	50	134
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	63	17	95,45
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.03.2026 10:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1472852	Araç Giriş Tarihi:	23.03.2026 17:42	Araç Çıkış Tarihi:	24.03.2026 10:01
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:	HATALI İLETİSİM!
Faks:	Hata kodu U0151:
E-mail:	Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus/bağlantı
İnternet:	BOZUK İLETİSİM
	Konfor
24.03.2026	Hiz kontrol sistemi
Araç:	Hata kodu P1608:
Toyota Corolla 1.4 D-4D Turbo	Motorda güç eksikliği
Motor kodu:	Sistem arızasından dolayı sinirli güç çıkış.
TND-TV	Hata kodu P1608:
Üretim yılı:	Motorda güç eksikliği
13-18	Sistem arızasından dolayı sinirli güç çıkış.
Kilometre durumu:	Sanziman
Lisans numarası :	MMT CAN
VIN:	Hirsizlik koruması
NMTBN3JE80R085364 (kumanda Unitesinden okunan)	İmmobilizer
Test edilmiş:	Direksiyon
24.03.2026 09:46:34 /	EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
Hata kodu / Genel sorgulama / -	Ses/Video
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması	Navigasyon
Bileşen grubu	Hata kodu U0100:
Sistem	MOTOR VE GÜÇ AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS
Hata	BOZUK İLETİSİM
OBD	Hella Gutmann Solutions GmbH
OBD	mega macs PC
Motor	
Motor ve ECT	
Hata kodu P1608:	
Motorda güç eksikliği	
Sistem arızasından dolayı sinirli güç çıkış.	
Hata kodu P1608:	
Motorda güç eksikliği	
Sistem arızasından dolayı sinirli güç çıkış.	
Motor	
Sarj kontrolü	
ABS	
ABS/VSC	
Hata kodu C1445:	
Direks. aç sen	
ARIZALI BASLATMA	
Hava yastığı	
ZAE Airbag	
Klima	
Klima	
Hata kodu U0100:	
MOTOR VE GÜÇ AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS	
BOZUK İLETİSİM	
Konfor	
Gosterge grubu	
Hata kodu U0163:	
Navigasyon kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı	
BOZUK İLETİSİM	
Hella Gutmann Solutions GmbH	
mega macs PC	
Hata kodu B150A:	
ANAHTARSIZ ERİSİM SİSTEMİ	
HATALI İLETİSİM!	
Konfor	
BCM Body Control Modul	
Hata kodu U0100:	
MOTOR VE GÜÇ AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS	
BOZUK İLETİSİM	
Hata kodu U0101:	
SANZİMAN ECU İLE İLETİSİM	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 10:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1472852 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2026 17:42 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 10:01
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.07.2019		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 10:01
Rapor No: 06-01-1472852
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2026 17:42

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 10:01

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 10:01
Rapor No: 06-01-1472852
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2026 17:42

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 10:01

Diğer



Direksiyon sistemi, Rot
kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı



Arka aks, Amortisör, arka >
Yağ Kaçağı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Rötüş




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Küçük Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Küçük Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Pas



Tavan, Tavan > Pas



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş




Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 10:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1472852 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2026 17:42 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 10:01
Mersis No: 0309073518100001



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Küçük Vuruk



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Kriko noktası, ön - Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.03.2026 10:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1472852	Araç Giriş Tarihi:	23.03.2026 17:42	Araç Çıkış Tarihi:	24.03.2026 10:01
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası