

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1428290 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DVS715

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1428290 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34DVS715	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	150207	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBA3BEX0R007730	Motor Gücü	92 kw
Motor Hacmi	1490cc	Marka	Toyota
Rengi	GRİ (Elmas Gümüş)	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-05	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1428290 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli çizik.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Karter contası hafif yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafazalarda hasarlar mevcut.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vurduğu.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1428290 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.8 m/km	-3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	57	5
2. Aks	66	64	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	257	283	9
2. Aks	281	287	2
El Freni	122	130	6

Verimlilik

63

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94W	5,57 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	94V	4,89 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	94W	5,51 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	94V	5,16 mm	Yazlık



Lastik, sol arka > Çizik



Lastik, sol ön > Çizik



Lastik, sağ arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1428290 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
125	6492	46,4	146
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	68,9	1492	74,89
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1428290 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
20.10.2025
Araç: Toyota Corolla 1.5i 16V VVT-i
Motor kodu: 1 NZ-FE
Üretim yılı: 12-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NMTBA3BEXOR007730 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 20.10.2025 15:03:01 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
ABS ABS/VSC 0
Hava yastığı ZAE Airbag 0
Klima Klima 0
Konfor BCM Body Control Modul 1
Hata kodu B124B:
Uzun huzmeli far
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor PSC Batarya yönetimi 0
Konfor CG Merkezi Gateway 0
Konfor ES Anahtarsız giriş sistemi 0
Konfor DDM sürücü kapısı modülü 0
Konfor SR Sürgülü tavan 0
Ses/Video Navigasyon 0
Lastik basıncı kontrolü — TPM Lastik basıncı kontrolü 0

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.08.2024		Çarpisma	Hayır	4590	TL
30.06.2024		Park Halinde Çarpılma	Hayır	3825	TL
20.12.2022		ERP-Çarpma	Hayır	20251.84	TL
04.07.2022		ERP-Çarpisma	Hayır	1742.5	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 16:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1428290	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 14:19	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 16:08
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:08
Rapor No: 06-01-1428290
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:19

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:08

Vuruk



Kaporta, B-direk, sol > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik


Diğer



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı




Kaporta, Muhafaza, orta > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 16:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1428290 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 16:08
Mersis No: 0309073518100001



Farlar, Far camı, sol > Taş
Izi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş
Vuruğu



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı

Notlar**Lastik ile ilgili notlar;**

Ön arka lastikler marka modeli farklı.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Sol ön ve arka kapı kapı iç dış işlemli boyalı. Son ön kapı bağlantı civatası işlemli.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 16:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1428290	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 14:19	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 16:08
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası