

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1451740 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:09
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DVS718



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1451740 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:09
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34DVS718	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	184508	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBA3BE90R007637	Motor Gücü	92 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	GRI	Model	Corolla
İlk Tescil Tarihi	22-03-2021	Sonraki Muayene Tar.	06-03-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:09
Rapor No: 06-01-1451740
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 14:28

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:09

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1451740 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:09
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1451740 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:09
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.6 m/km	3,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	70	3
2. Aks	67	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	142	172	17.5
2. Aks	1.245	1.127	9
El Freni	1.56	1.435	8

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94V	5,78 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/17	94V	5,83 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/17	94V	5,74 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/17	94V	5,82 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:09
Rapor No: 06-01-1451740
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 14:28

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:09

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
296	252	63	163
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	78	11	84,78
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.01.2026 15:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1451740	Araç Giriş Tarihi:	02.01.2026 14:28	Araç Çıkış Tarihi:	02.01.2026 15:09
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

02.01.2026

Araç:

Toyota Corolla 1.6i 16V VVT-i

Motor kodu:

1 ZR-FE

Üretim yılı;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMTBA3BE90R007637 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.01.2026 14:52:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

ABS

ABS/VSC

Hava yastığı

ZAE Airbag

Hata kodu B166D:

KAPI ON SAG DARBE SENSORU

HATALI İLETİSİM!

Klima

Klima

Konfor

BCM Body Control Modul

Hata kodu B2322:

Yolcu kapısı kumanda Unitesi

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0163:

Navigasyon kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PSC Batarya yönetimi

Hata kodu U0140:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba

glantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

ES Anahtarsız giriş sistemi

Hata kodu B27A2:

ERİSİM VE CALİSTIRMA YETKİSİ İCİN YOLCU TARAFI ANT

ENİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0142:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0155:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

DDM siruci kapist modiili

Konfor

SR Surgula tavan

Ses/Video

Navigasyon

Lastik basıncı kontrolü

TPM Lastik basıncı kontrolü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1451740 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:09
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.03.2025		ERP-Çarpışma	Hayır	63038.07	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:09
Rapor No: 06-01-1451740
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 14:28

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:09

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1451740 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2026 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:09
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Sis lambaları, Sis Izgarası Sağ > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.01.2026 15:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1451740	Araç Giriş Tarihi:	02.01.2026 14:28	Araç Çıkış Tarihi:	02.01.2026 15:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası