

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-2442442 Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 15:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



18AAV251



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2442442 Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 15:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	18AAV251	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	73151	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBA3BEX0R013107	Motor Gücü	92 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	BEYAZ	Model	Corolla
İlk Tescil Tarihi	21-04-2021	Sonraki Muayene Tar.	11-05-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 16:07
Rapor No: 06-01-2442442
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 15:26

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 16:07

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2442442 Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 15:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi ufak ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izi mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2442442 Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 15:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,62 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,15 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4,71 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,24 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2442442 Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 15:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.12.2025 16:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2442442	Araç Giriş Tarihi:	04.12.2025 15:26	Araç Çıkış Tarihi:	04.12.2025 16:07
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

04.12.2025

Araç:

Toyota Corolla 1.5i 16V VVT-i

Motor kodu:

1 NZ-FE

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMTBA3BEX0R013107 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.12.2025 15:47:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

ABS

ABS/VSC

Hava yastığı

ZAE Airbag

Klima

Klima

Konfor

BCM Body Control Modul

Hata kodu B1247:

LASTIK BASINCI İZLEMEYLE CAN BAĞLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0100:

MOTOR VE GÜC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0101:

MOTOR VE GÜC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0126:

Direksiyon acisi sensorine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0129:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

ARIZALI İLETİSİM DEVRESİ

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0155:

Gösterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1106:

El freni kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

DDM siruci kapist modili

Lastik basıncı kontrolü

TPM Lastik basıncı kontrolü

Hata kodu C2121:

Verici + lastik basınc sensörü 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2122:

Verici + lastik basınc sensörü 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2123:

Verici + lastik basınc sensörü 3

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2124:

Verici + lastik basınc sensörü 4

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2121:

Verici + lastik basınc sensörü 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2122:

Verici + lastik basınc sensörü 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2123:

Verici + lastik basınc sensörü 3

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2124:

Verici + lastik basınc sensörü 4

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.12.2025 16:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2442442	Araç Giriş Tarihi:	04.12.2025 15:26	Araç Çıkış Tarihi:	04.12.2025 16:07
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

NMTBA3BEX0R013107 şase nolu ve 18AAV251 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.12.2025 16:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2442442	Araç Giriş Tarihi:	04.12.2025 15:26	Araç Çıkış Tarihi:	04.12.2025 16:07
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 16:07
Rapor No: 06-01-2442442
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.12.2025 15:26

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 16:07



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Küçük Çizik



Tavan, Tavan > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Camlar, Ön cam > Taş Izi

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Diğer notlar;

Araç süspansiyon alçak ve lifte uyumlu olmadığından Araç lifte alınamadı ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.12.2025 16:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2442442	Araç Giriş Tarihi:	04.12.2025 15:26	Araç Çıkış Tarihi:	04.12.2025 16:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası