

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:00
Rapor No: 06-01-2427126
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:55

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:00

Full Plus Ekspertiz



71ACU470



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2427126 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:00
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	71ACU470	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	71412	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	NMTBE3BE80R075514	Motor Gücü	97 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Toyota
Rengi	BEYAZ (Kar)	Model	Corolla
İlk Tescil Tarihi	30-09-2020	Sonraki Muayene Tar.	08-01-2027
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:00
Rapor No: 06-01-2427126
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:55

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:00

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2427126 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:00
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön disk ve balatalar aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2427126 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:00
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	-3,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	80	3
2. Aks	74	70	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.783	1.5585	12
2. Aks	1.31	1.246	4
El Freni	1.6445	1.4065	14

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,87 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5,99 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,65 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5,87 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2427126 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:00
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
306	260	65	166
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
97	84	20	86,60
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.10.2025 17:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2427126	Araç Giriş Tarihi:	16.10.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	16.10.2025 17:00
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

16.10.2025

Araç:

Toyota Corolla 1.6i 16V VM-i

Motor kodu:

1 ZR-FAE

Üretim yılı;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMTBE3BE8OR075514 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

16.10.2025 16:29:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

Hata kodu P1603:

MOTOR KAPATMA

Beklenmedik bir durma.

ABS

ABS/VSC

Hava yastığı

ZAE Airbag

Hava yastığı

ZAE Airbag

Klima

Klima

Hata kodu B14B2:

A/C ECU ve A/C kontrol modülü arasında LIN bus 1

bağlantısı

HATALI İLETİSİM!

Konfor

BCM Body Control Modul

Hata kodu B1247:

LASTIK BASINCI İZLEMEYİ CAN BAĞLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Hiz kontrol sistemi

Hata kodu P1603:

MOTOR KAPATMA

Beklenmedik bir durma.

Konfor

Surucu kapısı modülü

Konfor

Cam krikosu ana salteri

Konfor

DDM sürücü kapısı modülü

Konfor

PDM yolcu kapısı modülü

Konfor

RLDM arka sol kapı modülü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B2312:

ELEKTRİK LİNELERİNE AIT ANA SVİC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

RRDM arka sağ kapı modülü
Hırsızlık koruması
İmmobilizer
Lastik basıncı kontrolü
RDC (lastik basıncı kontrolü)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.10.2025 17:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2427126	Araç Giriş Tarihi:	16.10.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	16.10.2025 17:00
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***5514 şasi nolu TOYOTA COROLLA 1.6 VISION MULTIDRIVE S markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.10.2025 17:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2427126	Araç Giriş Tarihi:	16.10.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	16.10.2025 17:00
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:00
Rapor No: 06-01-2427126
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:55

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:00



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.10.2025 17:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2427126 Araç Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 16.10.2025 17:00
Mersis No: 0309073518100001

Diğer




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Direksiyonda kılıf olduğundan dolayı kusur tespiti yapılamadı. Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.10.2025 17:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2427126	Araç Giriş Tarihi:	16.10.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	16.10.2025 17:00
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası