

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1439197 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FFP022

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1439197 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34FFP022	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	86449	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BE60R135813	Motor Gücü	72 kw
Motor Hacmi	1798cc	Marka	Toyota
Rengi	GRI	Model	Corolla
İlk Tescil Tarihi	29-04-2022	Sonraki Muayene Tar.	17-05-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 10:22
Rapor No: 06-01-1439197
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:21

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 10:22

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1439197 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler Mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecekler deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1439197 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.2 m/km	-4.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	79	2
2. Aks	61	69	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.947	1.7345	10
2. Aks	1.381	1.319	4
El Freni	1.2265	1.0865	11

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,29 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,23 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,61 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1439197 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
72	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1439197 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.11.2025

Arac:

Toyota Corolla 1.8i 16V VVT-i HSD

Motor kodu:

2 ZR-FXE

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMTBZ3BE60R135813 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.11.2025 11:19:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

Motor

Motor alternatori

Motor

HC hibrid izleme

ABS

ABS/VSC

Hata kodu C1241:

Güç kaynağı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C1300:

Cekis kontrolü kumanda ünitesi (ECU)

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

El freni modülü

Hata kodu C13A9:

El freni kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hava yastığı

ZAE Airbag

Hava yastığı

PC kemer gerdirici, ani fren asistanı 2 ile

Klima

Klima

Konfor

BCM Body Control Modul

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

Cam krikosu ana salteri

Konfor

DDM sürücü kapısı modülü

Konfor

PDM yolcu kapısı modülü

Konfor

RLDM arka sol kapı modülü

Konfor

RRDM arka sağ kapı modülü

Konfor

Direksiyon siuitunu salter ünitesi CAN

Konfor

LKA Seritte tutma asistanı
Konfor
FRC On kamera
Konfor
ES Anahtarsız giriş sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
PSC Batarya yönetimi
Konfor
AHB Uzun huzmeli far asistanı
Konfor
FRS On radar sensörü
Konfor
RC 2 adaptif hız kontrol sistemi 2
Konfor
CC Hız kontrol sistemi HV
Ses/Video
Navigasyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.11.2025 10:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1439197	Araç Giriş Tarihi:	25.11.2025 11:21	Araç Çıkış Tarihi:	28.11.2025 10:22
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***5813 şasi nolu TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID DREAM E-CVT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 10:22
Rapor No: 06-01-1439197
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:21

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 10:22

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.11.2025 10:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1439197 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 28.11.2025 10:22
Mersis No: 0309073518100001

Diğer




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Küçük Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Kırılmış



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.11.2025 10:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1439197	Araç Giriş Tarihi:	25.11.2025 11:21	Araç Çıkış Tarihi:	28.11.2025 10:22
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası