

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1434639 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DRG377



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1434639 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34DRG377	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	39702	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	MR0JB3DD702301769	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	2393cc	Marka	Toyota
Rengi	BEYAZ (Kar)	Model	Hi-Lux
İlk Tescil Tarihi	14-01-2021	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-0NaN
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 17:17
Rapor No: 06-01-1434639
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:51

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 17:17

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1434639 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastikler hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadı
Akü		Akü takviyesiyle çalıştırıldığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1434639 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	265/60/18	114H	4,93 mm	Kışlık
Sol Arka	265/60/18	110H	6,26 mm	Yazlık
Sağ Ön	265/60/18	114H	4,5 mm	Kışlık
Sağ Arka	265/60/18	114H	5,69 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1434639 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.11.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1434639	Araç Giriş Tarihi:	10.11.2025 16:51	Araç Çıkış Tarihi:	10.11.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.11.2025

Arac:

Toyota Hilux 2.4 16V D-4D Pick-up

Motor kodu:

2 GD-FTV

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

MROJB3DD702301769 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.11.2025 17:15:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

ABS

ABS/VSC

ABS

ABS VSC, EPB ile

Hava yastigi

ZAE Airbag

Klima

Klima

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U0129:

FREN SISTEMI ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

ARIZALI ILETISIM DEVRESI

Hata kodu B150A:

ANAHTARSIZ ERISIM SISTEMI

HATALI ILETISIM!

Konfor

CS Mesafe sonari

Konfor

Arka sol far yükseklik ayari

Hata kodu U0129:

FREN SISTEMI ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

ARIZALI ILETISIM DEVRESI

Konfor

CC Hiz kontrol sistemi

Direksiyon

EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon

Hata kodu U0129:

FREN SISTEMI ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

ARIZALI ILETISIM DEVRESI

Ses/Video

Navigasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1434639 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.07.2021		Çarpışma	Hayır	1680.32	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.11.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1434639	Araç Giriş Tarihi:	10.11.2025 16:51	Araç Çıkış Tarihi:	10.11.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 17:17
Rapor No: 06-01-1434639
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:51

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 17:17



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj >
Çizik



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 17:17
Rapor No: 06-01-1434639
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:51

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 17:17

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Pas



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Pas



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Çatlak



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Boyası Atmış



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 17:17
Rapor No: 06-01-1434639
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:51

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 17:17



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sol arka lastik marka modeli farklı

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.11.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1434639	Araç Giriş Tarihi:	10.11.2025 16:51	Araç Çıkış Tarihi:	10.11.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası