

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.02.2025 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1345725 Araç Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2025 16:06
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EFT696

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.02.2025 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1345725 Araç Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2025 16:06
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EFT696	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	40632	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	YAREFYHT2GJ058959	Motor Gücü	96 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Proace City
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Camlivan	Ruhsat Sahibi	...İ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.02.2025 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1345725 Araç Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2025 16:06
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.02.2025 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1345725 Araç Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2025 16:06
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.0 m/km	-9.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	81	10
2. Aks	65	77	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.4345	3.0725	10
2. Aks	1.989	1.7645	11
El Freni	1.4975	1.47	1

Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	4,58 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	96H	5,05 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	4,66 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	4,86 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.02.2025 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1345725 Araç Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2025 16:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.02.2025 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1345725 Araç Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2025 16:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.02.2025

Araç:

Toyota Proace City 1.5 D

Motor kodu:

YHY (DV5RD)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EFT696

VIN:

YAREFYHT2GJ058959 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.02.2025 15:55:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

ABS/VSC

Hata kodu P0560-16:

ABS/ESP ECU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

ZAE Airbag

Klima

Klima

Konfor

Ana kumanda linitesi

Hata kodu B173E:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1717:

Arka kanath kapının kapi kilidi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B171E:

Arka kanath kapının kapi kilidi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Bakım modüllü

Konfor

Direksiyon kumanda modüllü

Hata kodu B1836-00:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1836-12:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Hata kodu U1F6C-00:

Telematik kumanda linitesine CAN-Bus-bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B1501:

SES ÇIKIŞI ON SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1502:

SES ÇIKIŞI ON SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1503:

SES ÇIKIŞI ARKA SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1504:

SES ÇIKIŞI ARKA SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1505:

MIKROFON GİRİŞİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.02.2025 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1345725 Araç Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2025 16:06
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.08.2024		ERPÇarpışma	Hayır	19021.99	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.02.2025 16:06
Rapor No: 06-01-1345725
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:38

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2025 16:06

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.02.2025 16:06
Rapor No: 06-01-1345725
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:38

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.02.2025 16:06

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.02.2025 16:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1345725	Araç Giriş Tarihi:	25.02.2025 15:38	Araç Çıkış Tarihi:	25.02.2025 16:06
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası