

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1452140 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:47 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CFV129



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1452140 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:47 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFV129	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	179976	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WV1ZZZ2KZLX150157	Motor Gücü	75 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1968cc
Rengi	GRI	Model	Caddy
İlk Tescil Tarihi	01-12-2020	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 12:25
Rapor No: 06-01-1452140
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:47

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 12:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1452140 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:47 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut. Arka lastikler deforme.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda taş vuruğu mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1452140 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:47 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.3 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	86	7
2. Aks	73	78	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.144	1.733	19
2. Aks	1.282	1.3235	3
El Freni	1.2995	1.1005	15

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91T	6,75 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91T	4,93 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91T	6,72 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91T	4,95 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 12:25
Rapor No: 06-01-1452140
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:47

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 12:25

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
347	283	60	158
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
75	79	22	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.01.2026 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1452140	Araç Giriş Tarihi:	03.01.2026 11:47	Araç Çıkış Tarihi:	03.01.2026 12:25
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

03.01.2026
Arac:
Volkswagen Caddy 2.0 16V TDI
Motor kodu:
DFSD
Üretim yılı;
15-20
Kilometre durumu:
179970 (kumanda unitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN:
WV1Z772KZ1LX150157 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
03.01.2026 12:08:42 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0016:
SIRA 1 KAM MILI/KRANK MILI KONUMU SENSORU A
MANTIKSIZ ORAN
Motor
Motor elektronik I
Hata kodu 17165:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 17158:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 20557:
Isitici destek pompası
CALISTIRILMASI ZOR VEYA BLOKE
Hata kodu 17262:
ELEKTRİK BESLEMESİ SUREKLİ POZITIF (TERM.30)
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 4096:
Kam/krank mili sensordid bank 1
YANLIS ATAMA
ABS
Fren elektronik
Hata kodu 297:
Direks. acl sen
SENSOR KALIBRE EDILMEMIS!
Hata kodu 397:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 897:
Cam yitkama sivisi pompası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge grubu
Konfor

Park asistanı 2
Konfor
Surucu kapısı elektronik
Konfor
On sağ koltuk kapısı elektronik
Hata kodu 933:
YOLCU ELEKTRİK CAMI MOTORU-V148
YOLCU ELEKTRİK CAMI MOTORU-V148
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Konfor
Aki kontrolü
Sanziman
Sanziman elektronik
Hırsızlık koruması
İmmobilizer
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Direksiyon siitunu modillii
Ses/Video
Bilgi elektronik
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1452140 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:47 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.09.2024		Çarpma	Hayır	0	TL
04.10.2021		ERP-Çarpışma	Hayır	18825.04	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.01.2026 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1452140	Araç Giriş Tarihi:	03.01.2026 11:47	Araç Çıkış Tarihi:	03.01.2026 12:25
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 12:25
Rapor No: 06-01-1452140
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:47

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 12:25

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş izi



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2026 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1452140 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:47 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2026 12:25
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.01.2026 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1452140	Araç Giriş Tarihi:	03.01.2026 11:47	Araç Çıkış Tarihi:	03.01.2026 12:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası