

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1420022 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DCT877



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1420022 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DCT877	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	141390	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WV1ZZZSKZMX040769	Motor Gücü	90 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Volkswagen
Rengi	GRI	Model	Caddy
İlk Tescil Tarihi	28-05-2021	Sonraki Muayene Tar.	06-05-2026
Model Yılı	2021	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 11:07
Rapor No: 06-01-1420022
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:08

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 11:07

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1420022 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deforme jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1420022 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	-1,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	79	5
2. Aks	79	68	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9845	1.682	15
2. Aks	2.4085	2.247	6
El Freni	1.964	1.7015	13

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	94W	94W	2,88 mm	Kışlık
Sol Arka	94W	94W	4,54 mm	Kışlık
Sağ Ön	94W	94W	2,96 mm	Kışlık
Sağ Arka	94W	94W	4,63 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 11:07
Rapor No: 06-01-1420022
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:08

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 11:07

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
483	444	88	138
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	97	13	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1420022 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:08 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.09.2025

Araç:

Volkswagen Caddy 2.0 16V TDI BlueMotion

Motor kodu:

DTRC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

141390

Lisans numarası :

VIN:

WV1777SKZMX040769 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.09.2025 10:43:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 30075:

Dusuk basinch yakit sistemi

BASINC COK DUSUK

Hata kodu 28494:

Dusuk basinch yakit sistemi

BASINC COK DUSUK

ABS

Fren elektronigi

ABS

Fren servo linitesi

Hata kodu 107024:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

SINYAL HATALI VEYA ESIK

Hata kodu 172400:

Guc kaynakı

Dusuk gerilim tespit edildi.

Hava yastigi

Hava yastigi

Hata kodu 1075977

CAN-BUS

HATALI MESA]

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 131076:

Guc kaynakı

Dusuk gerilim tespit edildi.

Hata kodu 459533:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu 66693:

On koltuk ısıtıcısı

Asiri sıcaklık nedeni ile kapanma

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 16777020:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 16777022:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 16711686:

Güvenli yerleşik iletişim

İmza doğrulama başarısız oldu.

Konfor

Diagnoz arabirimi bus

Hata kodu 2097222:

Klima kumanda linitesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 1049254:

Ethernet bağlantısı, kısmi alan 6

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 2498675:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 12400:

ECU

Etkinleştirme aktiftir.

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Hata kodu 1074443:

DİREKSİYON KOLONU KILITLEME

DEVREYE ALMA SINYALI HATALI

Hata kodu 15401216:

Güvenli yerleşik iletişim

İmza doğrulama başarısız oldu.

Hata kodu 608780:

Yolcu tarafı arka stırgilili kapi doner mandalli ak
tiatord

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 71168:

On sol araç seviye sensörü

SINYAL MEVCUT DEĞİL!

Konfor

Isık kontrolü sol 2

Konfor

Isık kontrolü sağ 2

Konfor

On kamera sistemi

Hata kodu 1126424:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ECU

Dahili hata.

Hata kodu 1126451:

Konfor

Geri ısıtıcı kamerası sistemi

Konfor

Adaptif hız kontrol sistemi radar sensörü

Hata kodu 2068:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Serit degistirme asistani

Konfor

Suruci kapi elektronigi

Hata kodu 196665

MERKEZİ KİLİT UNİTESİ

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 196726:

AYNA GERİ KATLAMA TAHRİGİ

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor

On sağ koltuk kapi elektronigi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1420022	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 10:08	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu 196660:
Cam krikosu aktiatoru
TEMEL AYARLAR YOK/HATALI
Hata kodu 196663
Cam krikosu aktiatoru
ASIRI ISINMIS, UST SICAKLIK LIMITI ASILDI
Hata kodu 196726:
AYNA GERİ KATLAMA TAHRIGI
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Konfor
Bagaj kapagi elektronigi
Konfor
PARK ASISTANI
Konfor
Acil cagiri sistemi/Telematik sistemi
Hata kodu 1644017:
Mobil Online hizmetleri
Batarya sarj durumu nedeniyle fonksiyonel kisitlam
a.
Hata kodu 13631563:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Sanziman
Sanziman elektronigi
Hirsizlik korumasi
Erisim ve start sistemi arayizii
Hirsizlik korumasi
Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...
Hirsizlik korumasi
Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...
Hirsizlik korumasi
Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...
Hirsizlik korumasi
Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***0769 şasi nolu VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 2.0 TDI 122 STYLE DSG markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1420022	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 10:08	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 11:07
Rapor No: 06-01-1420022
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:08

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 11:07



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 11:07
Rapor No: 06-01-1420022
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:08

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 11:07

Diğer




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tavan, Tente > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Sağ ön cam film sökme izleri mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1420022	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 10:08	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası