

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2025 16:07 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-03-1374511 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2025 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



01CDT03

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2025 16:07 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-03-1374511 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2025 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	01CDT03	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	23681	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	WVWZZZCDZNW017517	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Volkswagen
Rengi	SARI	Model	Golf
Sonraki Muayene Tar.	2027-05-03	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2025 16:07 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-03-1374511 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2025 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2025 16:07 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-03-1374511 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2025 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16R	91V	5,8 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16R	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16R	91V	5,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16R	91V	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2025 16:07 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-03-1374511 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2025 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	14.05.2025 16:07	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-03-1374511	Araç Giriş Tarihi:	14.05.2025 15:17	Araç Çıkış Tarihi:	14.05.2025 16:07
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

12.05.2025

Araç:

Volkswagen Golf8 1.0i 12V TSI

Motor kodu:

DLAA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

23681

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

14.05.2025 16:06:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 459533:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 1049121:

Suruci destek sistemi CAN-Bus

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 1049252

Ethernet bağlantısı, kısmi alan 4

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 1049254:

Ethernet bağlantısı, kısmi alan 6

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 8466689:

Kodlanmış bilgi aktarımı

Adaptasyon süreci eksik/tam değildir.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 16777018:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 16711686:

Güvenli yerlesik iletisim

İmza doğrulama başarısız oldu.

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Konfor

Suruci kaptisi elektronik

Konfor

On sag koltuk kaptisi elektronik

Hirsizlik korumasi

Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...

Hirsizlik korumasi

Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hirsizlik korumasi

Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...

Hirsizlik korumasi

Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2025 16:07 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-03-1374511 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2025 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.11.2023		Carpma	Hayır	0	TL
09.07.2022		Çarpisma	Hayır	17261.53	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	14.05.2025 16:07	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-03-1374511	Araç Giriş Tarihi:	14.05.2025 15:17	Araç Çıkış Tarihi:	14.05.2025 16:07
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kaporta, C-direk, sol > Çizik

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	14.05.2025 16:07	Bayi No:	0603	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-03-1374511	Araç Giriş Tarihi:	14.05.2025 15:17	Araç Çıkış Tarihi:	14.05.2025 16:07
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı. Test hattı probleminden dolayı fren süspansiyon ve dyno testleri yapılamadı. Araç boyası astar siyah astar ve boya seklindedir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2025 16:07 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-03-1374511 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2025 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası