

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 09:13
Rapor No: 06-01-1473540
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:49

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 09:13

Full Plus Ekspertiz



06AVC18



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 09:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1473540 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 09:13
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06AVC18	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	101784	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAUZGW339013	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1197cc	Marka	Volkswagen
Rengi	BEYAZ	Model	Golf
İlk Tescil Tarihi	17-06-2027	Sonraki Muayene Tar.	26-05-2027
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 09:13
Rapor No: 06-01-1473540
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:49

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 09:13

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 09:13
Rapor No: 06-01-1473540
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:49

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 09:13

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Noktasal ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sol arka reflektör hasarlı
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	BAKIM GEREKLİ	Sol ön ve sol arka amortisörlerde hafif yağ kaçağı mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 09:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1473540 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 09:13
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.0 m/km	-4.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	74	5
2. Aks	58	58	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4745	2.1725	12
2. Aks	0.72	0.6545	9
El Freni	0.6475	0.6555	1

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	8,41 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	8,63 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	8,32 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	8,76 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 09:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1473540 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 09:13
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 09:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1473540 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 09:13
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

26.03.2026

Arac:
Volkswagen Golf7 1.2i 16V TSI BlueMotion

Motor kodu:

CYVB

Uretim yili;

14-17

Kilometre durumu:

101785

Lisans numarası :

VIN:

WVWZ77AUZGW339013 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.03.2026 15:42:48 /

Hata kodu / Genel sorgulama 7/ OBD

Motor

Motor elektronigi I

ABS

Fren elektronigi

Hata kodu 16401:

Lastik basinci uyarisi

UYARI GOSTERGESI AKTIF

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Givenlik

PARK ASISTANI

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 16777018:

İletişim bozuklugundan dolayı islevsel kisittlama

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Suruci kapisi elektronik

Konfor

On sag koltuk kapisi elektronik

Hata kodu 65593:

MERKEZİ KILIT UNİTESİ

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Direksiyon

Direksiyon asistani

Direksiyon

Direksiyon siitunu modiii

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WVWZZZAUZGW339013 şase nolu ve 06AVC18 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 09:13
Rapor No: 06-01-1473540
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:49

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 09:13

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 09:13
Rapor No: 06-01-1473540
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:49

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 09:13



Arka aks, Amortisör, arka sol > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Ön aks, Amortisör, ön sol > Yağ Kaçağı



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Pano/Göstergeler, Pano, orta > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Onaysız

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapağı bağlantı civatası işlemlidir.

Diğer notlar;

Araç bagaj havuzu içinde sıvı birikmiş sızıntı kontrolü önerilir. Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2026 09:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1473540 Araç Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2026 09:13
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası