

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.12.2025 10:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1445630	Araç Giriş Tarihi:	16.12.2025 09:23	Araç Çıkış Tarihi:	16.12.2025 10:50
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34JV5975



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1445630 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	34JV5975	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	106747	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAUZDW082449	Motor Gücü	77 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1197cc
Rengi	SİYAH	Model	Golf
İlk Tescil Tarihi	28-02-2013	Sonraki Muayene Tar.	16-02-2026
Model Yılı	2013	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 10:50
Rapor No: 06-01-1445630
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:23

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 10:50

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1445630 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve yakıcı madde hasarları mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		turbo hortumları ve motor üst kapak hafif Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Tampon koruyucusu orta ve motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1445630 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.1 m/km	1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	77	13
2. Aks	64	61	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3	1.0585	18
2. Aks	0.6465	0.5855	9
El Freni	0.48	0.601	20

Verimlilik

28

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	6,37 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	6,94 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	6,45 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	7,03 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1445630 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.12.2025 10:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1445630	Araç Giriş Tarihi:	16.12.2025 09:23	Araç Çıkış Tarihi:	16.12.2025 10:50
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

16.12.2025
Arac:
Volkswagen Golf7 1.2i 16V TSI
Motor kodu:
CJZA
Üretim yılı;
16-17
Kilometre durumu:
106747 (kumanda unitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN:
WVWZ77AUZDW082449 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
16.12.2025 10:40:59 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 10203:
Ateş almama
TEKLEME KAYDEDİLDİ
Hata kodu 10593:
YANMA SILINDIRI 3
TEKLEME KAYDEDİLDİ
Hata kodu 10592:
YANMA SILINDIRI 2
TEKLEME KAYDEDİLDİ
ABS
Fren elektronigi
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 197644:
Depo doldurma kapagi kilidini acma
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu 787211:
Cam yitkama sivisi pompası
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Suruci kapisı elektronik
Konfor
On sag koltuk kapisı elektronik
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hata kodu 66052:
Infotainment CAN-Bus
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Sanziman
Sanziman elektronigi
Direksiyon
Direksiyon asistani

Direksiyon
Direksiyon siitunu modilii
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1445630 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.01.2018		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1020	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 10:50
Rapor No: 06-01-1445630
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:23

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 10:50

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 10:50
Rapor No: 06-01-1445630
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:23


Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 10:50

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2025 10:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1445630 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2025 10:50
Mersis No: 0309073518100001



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano
Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Çakmak - Çalışmıyor
Okuma lambası, sağ - Çalışmıyor

Notlar

Diğer notlar;

Sol ön çamurluk bağlantı cıvataları işlemli. Araç genelinde çizik mevcut. Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.12.2025 10:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1445630	Araç Giriş Tarihi:	16.12.2025 09:23	Araç Çıkış Tarihi:	16.12.2025 10:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası