

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Rapor No: 06-01-2487795  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54

# Full Plus Ekspertiz



## 34NON822

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2487795 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

Plaka	34NON822	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	10303	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	WVWZZZCD1SW189144	Motor Gücü	85 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	BEYAZ	Model	Golf
İlk Tescil Tarihi	11-08-2025	Sonraki Muayene Tar.	06-01-2028
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Rapor No: 06-01-2487795  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Rapor No: 06-01-2487795  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik çizik ve taş izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü verileri okunamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2487795 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,7 m/km	-1.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	75	1
2. Aks	60	54	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.512	1.227	18
2. Aks	1.148	1.0805	5
El Freni	1.362	1.0975	19

### Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,3 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2487795 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2487795 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;

13.05.2026  
Arac:  
Volkswagen Golf8 1.4 TSI eHybrid  
Motor kodu:  
DGEA  
Uretim yili;  
21-24  
Kilometre durumu:  
10308  
Lisans numarası :  
VIN:  
WVWZ77CD1SW189144 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
13.05.2026 10:57:36/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması  
Bilesen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Motor elektronik I  
Motor  
Akl yonetimi 2  
ABS  
Fren elektronik  
Hata kodu 17257:  
Hava yastigl kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti  
ALINAN GECERSİZ VERİ  
Hata kodu 17156:  
Hava yastigl kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu 4487:  
ECU FREN SERVOSU  
İLETİSİM YOK  
ABS  
Fren servo İnitesi  
Hata kodu 107008:  
SANZİMAN ECU İLE İLETİSİM  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu 108624:  
SANZİMAN ECU İLE İLETİSİM  
HATALI İLETİSİM!  
Hava yastigi  
Hava yastigi  
Hava yastigi  
Acil cagri sistemi/Telematik sistemi  
Klima  
A/C/kalorifer  
Givenlik  
On kamera sistemi  
Givenlik  
Adaptif hiz kontrol sistemi radar sensoru  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Givenlik  
PARK ASİSTANI  
Hata kodu 1114113:

Infotainment elektronik kumanda Unitesi  
HATALI SINYAL  
Hata kodu 13640960:  
Givenlik  
Arka goriiis/cevre kamera sistemi  
Konfor  
Diyagnoz arabirimi bus  
Hata kodu 2166903:  
SANZİMAN ECU İLE İLETİSİM  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu 2232399:  
Suruci yardimcl sistemlerinin 6n sensor sistemleri  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu 2232407:  
Adaptif hiz kontrol sistemi kumanda linitesine CAN  
-Bus/baglanti  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu 2269194:  
Park yardimi kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu 8389392:  
Suruci destek sistemi kumanda unitesine CAN-Bus-ba  
glantisi  
CAN mesajı eksiktir.  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu 8667138:  
KİLOMETRE SAYACI SINYALI  
MANTIKSIZ SINYAL  
Konfor  
Arac elektrik sistemi 1  
Konfor  
Transformator  
Konfor  
Isik kontrolii sol 2  
Hata kodu 139524:  
Uzun huzmeli far  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor  
Isik kontrolii sag 2  
Konfor  
Suruci kapişi elektronik  
Hata kodu 196660:  
Cam krikosu aktiatoru  
TEMEL AYARLAR YOK/HATALI  
Hata kodu 196711:  
Cam krikosu aktiatoru  
MANTIKSIZ SINYAL  
Hata kodu 1114116:  
SURUCU TARAFI ARKA ELEKTRİKLI CAM MOTORU  
ASIRI SICAKLIK KAYDEDİLDİ  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Konfor  
On sag koltuk kapişi elektronik  
Hata kodu 196660:  
Cam krikosu aktiatoru  
TEMEL AYARLAR YOK/HATALI  
Hata kodu 196663  
Cam krikosu aktiatoru  
ASIRI İSİNİMİS, UST SICAKLIK LİMİTİ ASİLDİ  
Sanziman  
Sanziman elektronik  
Hirsizlik koruması

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2487795 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Mersis No: 0309073518100001

Erisim ve start sistemi arayizii  
Hirsizlik korumasi  
Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...  
Hirsizlik korumasi  
Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...  
Hirsizlik korumasi  
Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...  
Hirsizlik korumasi  
Hirsizlik korumasi icin kumanda unitesi ...  
Direksiyon  
Direksiyon asistani  
Direksiyon  
Elektronik direksiyon kilidi  
Ses/Video  
Bilgi elektronigi  
Hata kodu 1637:  
Dis veri kaynaklari baglantisi 1  
ILETISIM YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WVWZZZCD1SW189144 şase nolu ve 34NON822 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Rapor No: 06-01-2487795  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Rapor No: 06-01-2487795  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54

## Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sağ arka, Nikelaj, orta > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2026 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2487795 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2026 16:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası