

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.06.2026 12:48
Rapor No: 34-04-1493482
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:06

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2026 12:48

Full Plus Ekspertiz



34FBK336

Eksper / İmza



34-HYB-23116

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.06.2026 12:48
Rapor No: 34-04-1493482
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:06

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2026 12:48


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34FBK336	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	113440	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZ16ZHM022900	Motor Gücü	92 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1395cc
Rengi	BEYAZ	Model	Jetta
Sonraki Muayene Tar.	2026-06-09	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	HAKAN İNAN
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.06.2026 12:48
Rapor No: 34-04-1493482
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:06

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2026 12:48

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri boya yanıkları mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.06.2026 12:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-04-1493482 Araç Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2026 12:48
Mersis No: 0005114804300001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	-3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	73	3
2. Aks	68	68	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	388	449	14
2. Aks	201	235	14
El Freni	195	232	16

Verimlilik

92

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.06.2026 12:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-04-1493482 Araç Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2026 12:48
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 92	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.06.2026 12:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-04-1493482 Araç Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2026 12:48
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

Araç:
Motor kodu: CZCA
Üretim yılı: 14-
Volkswagen Jetta 1.4i 16V TSI BlueMotion
Kilometre durumu113440 (kumanda ünitesinden okunan
)
Lisans numarası :
VIN:
Test edilmiş:
WVWZZ716ZHM022900 (kumanda ünitesinden okunan)
09.06.2026 12:29:04 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
OBD
Motor
ABS
Hava yastığı
A/C sistemi
Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Şanzıman
Hırsızlık koruması
Direksiyon
Direksiyon
Ses/Video
"EE | DY. Le e
Sistem
OBD
Motor elektronigi I
Fren elektronigi
Hava yastığı
A/C/kalorifer
Gosterge grubu
Araç elektrik sistemi 1
Diyag. arayüzü veri yolu
Sürücü kapısı elektronik
Ön sağ koltuk kapısı elektronik
Park asistanı 2
Akü kontrolü
Şanzıman elektroniği
MOTOR KİLİDİ
Direksiyon asistanı
Direksiyon sütunu modülü
Bilgi elektroniği
(ELLA GUTMANN
S
o
L
u T
Hata
öö ÖCE
oo
oo
(©)
O N S
09.06.2026
UR

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.06.2026 12:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-04-1493482 Araç Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2026 12:48
Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.07.2022		ERP-Çarpisma	Hayır	1300	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.06.2026 12:48
Rapor No: 34-04-1493482
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:06

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2026 12:48

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.06.2026 12:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-04-1493482 Araç Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2026 12:48
Mersis No: 0005114804300001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Dyno test yapılamadı.

Diğer notlar;

Araç yıkanmamış kirli ekspertiz yapıldı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 09.06.2026 12:48 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-04-1493482 Araç Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2026 12:48
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası