

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:43
Rapor No: 06-05-1426513
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0605
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:42

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:43

Full Plus Ekspertiz



06CFT221

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:43 Bayi No: 0605 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-05-1426513 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:43
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFT221	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	217236	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZ3CZME022577	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Volkswagen
Rengi	GRİ	Model	Passat
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	GLOBAL GRUP ULAŞIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:43
Rapor No: 06-05-1426513
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0605
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:42

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:43

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve deformeler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		Sağ ön koltuk yükseklik ayar mekanizmasının parçası eksik.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde hasarları ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far lamba camlarında taş izleri ve yüzeysel çizikler mevcut.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		Mekatronikte yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediğinden dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı minimum seviyede.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:43 Bayi No: 0605 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-05-1426513 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.2 m/km	-2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	70	4
2. Aks	71	75	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	438	475	8
2. Aks	344	370	7
El Freni	220	166	25

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	91W	6,5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/50/17	91W	6,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/50/17	91W	6,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/50/17	91W	6,55 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:43 Bayi No: 0605 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-05-1426513 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 11:43	Bayi No:	0605	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-05-1426513	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 10:42	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 11:43
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

tâ"GUTMANN

15.10.2025
Araç: Volkswagen Passat 1.6 16V TDI BlueMotion
Motor kodu: DCZA
Üretim yılı: 18-24
Kilometre durumu217236
Lisans numarası:
VIN: WVWZZZBCZME022577 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 15.10.2025 11:40:51 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / OBD

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0
ABS Fren elektroniği 2

Hata kodu 4214:
Yokuş kalkış asistanı şalteri
MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 16401:
Lastik basıncı uyarısı
UYARI GOSTERGESİ AKTİF

ABS Fren servo ünitesi 1

Hata kodu 108400:
İMMOBİLİZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI__
İLETİŞİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima A/C/kalorifer 0
Güvenlik PARK ASİSTANI 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 1

Hata kodu 16777018:
İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Sürücü kapısı elektronik 0
Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 0
Konfor Diyagnoz arabirimi bus 0
Şanzıman Şanzıman elektroniği 0
Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü
0
Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

SesNideo Bilgi elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:43 Bayi No: 0605 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-05-1426513 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:42 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.07.2025		ERPÇarpışma	Hayır	18912.5	TL
14.03.2024		ERPÇarpışma	Hayır	154630.08	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:43
Rapor No: 06-05-1426513
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0605
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:42

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:43

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:43
Rapor No: 06-05-1426513
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0605
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:42

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:43

Diğer



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 11:43
Rapor No: 06-05-1426513
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0605
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:42


Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 11:43



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk ayarı, sağ ön > Hasarlı

Parça Grubu

Bagaj kapağı/kapısı

Parça ve Hasar

Bagaj kapısı - Standart Dışı Onarım

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Araç genelinde yoğun yüzeysel çizikler mevcut. Bagaj kapısı ve sağ ön çamurluk bağlantı cıvataları işlemlidir.

Diğer notlar;

Ekspertiz işlemi sonucu aracın dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Sincan
Şubesi Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi No:14F Sincan / Ankara
ankara0605@dexpert.com.tr SİNCAN ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 11:43	Bayi No:	0605	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-05-1426513	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 10:42	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 11:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası