

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1428542 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:09
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BUU047



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1428542 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:09
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BUU047	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	199053	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZ3CZFE056320	Motor Gücü	77 kw
Ruhsat Motor No	CAYAL4234	Marka	Volkswagen
Motor Hacmi	1598cc	Rengi	BEYAZ
Model	Passat	İlk Tescil Tarihi	21-10-2014
Sonraki Muayene Tar.	04-03-2026	Model Yılı	2014
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:09
Rapor No: 06-01-1428542
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:04

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:09

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1428542 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:09
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu hasarı, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Şanzıman bilya ses yapıyor, harici ses mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü sağlık durumu düşük
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1428542 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:09
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,6 m/km	2.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	71	4
2. Aks	60	65	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.326	2.743	15
2. Aks	1.343	1.478	9
El Freni	0.743	0.587	20

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	4,7 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,21 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	4,77 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,13 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1428542 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1428542 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:09
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

21.10.2025
Arac:
Volkswagen Passat 1.6 16V TDI BlueMotion
Motor kodu:
CAYC
Üretim yılı;
10-11
Kilometre durumu:
199050 (kumanda unitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN:
WVWZ773CZFE056320 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
21.10.2025 11:02:31 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 10461:
MARS ETKİNLESTİRMESİ
Elektrik devresinde kesinti vardır.
ABS
Fren elektronigi
ABS
El freni
Hata kodu 446:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Konfor
Konfor ana modüllü
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 2745:
GUNDUZ SURUS LAMBALARI
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Arac elektrik sistemi 2
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Park asistanı 2
Konfor
Suruci kapisi elektronik
Konfor
On sag koltuk kapisi elektronik
Hata kodu 66305:
SAG ON CAM SVICI ARIZASI
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 576:
"ATESLEME ACIK" ILE GUC BESLEMESİ

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK
Konfor
Aki kontrolü
Konfor
Telefon/cep telefonu hazır
Hırsızlık koruması
İmmobilizer
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Direksiyon siitunu modüllü
Ses/Video
Radyo ayarlayıcı
Hata kodu 856:
ANTEN, RADYODA
ANTEN, RADYODA
Hata kodu 3138:
AUX GIRISI (AUX)
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1428542 Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:09
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.08.2023		ERP-Çarpma	Hayır	5500	TL
14.06.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	4003.88	TL
07.12.2019		ERP-Carpma	Hayır	18000.5	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.10.2025 11:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1428542	Araç Giriş Tarihi:	21.10.2025 10:04	Araç Çıkış Tarihi:	21.10.2025 11:09
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.10.2025 11:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-1428542	Araç Giriş Tarihi:	21.10.2025 10:04	Araç Çıkış Tarihi:	21.10.2025 11:09
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.10.2025 11:09
Rapor No: 06-01-1428542
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:04

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 21.10.2025 11:09



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Marşbiyel, sağ
Kaporta
Şanzıman

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı
Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı
Sol Üst Frangart - Lokal Boya
Şanzıman - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.10.2025 11:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1428542	Araç Giriş Tarihi:	21.10.2025 10:04	Araç Çıkış Tarihi:	21.10.2025 11:09
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç kapıları bağlantılı civatalarında işlem mevcut.

Diğer notlar;

Araç yağ değişimi uyarısı ve sol gündüz farı kontrol ettirin uyarısı veriyor. Şanzıman harici ses olduğundan DYNO testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.10.2025 11:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1428542	Araç Giriş Tarihi:	21.10.2025 10:04	Araç Çıkış Tarihi:	21.10.2025 11:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası