

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 13:01
Rapor No: 06-01-1503390
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:26

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 13:01

Full Plus Ekspertiz



06CFK968



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 13:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1503390 Araç Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 13:01
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFK968	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	100625	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAWZMY016685	Motor Gücü	70 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	999cc
Rengi	KIRMIZI	Model	Polo
İlk Tescil Tarihi	18-11-2020	Sonraki Muayene Tar.	01-11-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 13:01
Rapor No: 06-01-1503390
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:26

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 13:01

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 13:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1503390 Araç Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 13:01
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		yakıcı madde izi, kir Deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		yağ seviyesi eksik
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 13:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1503390 Araç Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 13:01
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,5 m/km	3,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	80	10
2. Aks	60	66	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.729	1.538	11
2. Aks	1.008	1.015	0
El Freni	1.0815	1.1675	7

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	5,2 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88T	6,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	5,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	6,7 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 13:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1503390 Araç Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 13:01
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 13:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1503390	Araç Giriş Tarihi:	13.07.2026 17:26	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 13:01
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

14.07.2026

Araç:
Volkswagen Polo 1.0i TSI
Motor kodu:
DLAC
Üretim yılı:
20-21
Kilometre durumu:
100625

Lisans numarası :
VIN:
WVWZ77AWZMY016685 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:
14.07.2026 12:49:23/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu

Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 41625:
Yakıt basıncı regülatör 1
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu 42553:
Motor yağı basıncı sensörü
Sinyal izin verilen aralığın dışında
Hata kodu 42607:
Yağ sıcaklık sensörü
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 41221:
Egzoz gazı basıncı sensör 1
MANTIKSIZ SINYAL
ABS

Fren elektronigi
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Güvenlik
PARK ASİSTANI

Konfor
Araç elektrik sistemi 1
Konfor

Gösterge grubu
Hata kodu 16777018:
İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 16777020:
İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hata kodu 8531970:
YUKSUZ AKIM

Bostaki akım çok yüksektir.
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Hata kodu 10591488:
ECU
Dahili hata.
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hata kodu 7203:
İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 13:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1503390	Araç Giriş Tarihi:	13.07.2026 17:26	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 13:01
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

WVWZZZAWZMY016685 şase nolu ve 06CFK968 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 13:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1503390	Araç Giriş Tarihi:	13.07.2026 17:26	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 13:01
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.07.2026 13:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1503390 Araç Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.07.2026 13:01
Mersis No: 0309073518100001


Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön
> Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol
> Ezik

Diğer



Arka bölüm, Arka sac/panel
> Küçük Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka
> Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu
> Taş izi



Tampon, ön, Ön tampon
> Boyası Atmış

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Motor

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Yağ seviyesi - Eksik

Tavan döşemesi - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Yağ seviyesi eksik olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.07.2026 13:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1503390	Araç Giriş Tarihi:	13.07.2026 17:26	Araç Çıkış Tarihi:	14.07.2026 13:01
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası