

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1368364 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



35BPS524

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1368364 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	35BPS524	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	52016	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAWZPY040242	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Volkswagen
Rengi	GRİ	Model	Polo
Sonraki Muayene Tar.	2026-06-01	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1368364 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve hasarlar var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli, hasarlar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lamba sabitlemesi hatalı çizikler var.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafazalarda hasarlar var.
Akü		Akü değerleri okunamadığı için test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1368364 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-4.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	66	2
2. Aks	62	47	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	244	250	2
2. Aks	125	126	0
El Freni	148	126	15

Verimlilik

61

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	4,19 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5,77 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	4,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5,89 mm	Yazlık



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 14:51
Rapor No: 06-01-1368364
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:37

Sayfa: 5/12
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 14:51

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
112	89,14	54,9	125
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	74,2	11,14	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.04.2025 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1368364	Araç Giriş Tarihi:	29.04.2025 13:37	Araç Çıkış Tarihi:	29.04.2025 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

29.04.2025
Araç: Volkswagen Polo 1.0i 12V TSI BlueMotion
Motor kodu: DLAC
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu:52016
Lisans numarası:
VIN: WVWZZZAWZPYO40242 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 29.04.2025 14:18:04 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 1

Hata kodu 42610:
ECU
İZİN VERİLEMEZ KESME

ABS Fren elektroniği 1

Hata kodu 1272:
Lastik basıncı uyarısı
Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima A/C/kalorifer 0
Konfor Diyagnoz arabirimi bus 1

Hata kodu 8526361:
12—V batarya yönetimi
Uyarı tetiklendi.

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 2

Hata kodu 9456128:
Motor kumanda ünitesi 1/elektrikli tahrik güç elek
troniği 4
yetki yok

Hata kodu 9456433:
ARAÇ ANAHTARLARI
HATALI SİNYAL

Konfor PARK ASİSTANI 0
Şanzıman Şanzıman elektroniği 0
Direksiyon Direksiyon asistanı 0
SesNideo Bilgi elektroniği 1
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu 21:
Batarya yönetim kumanda ünitesi yoluyla fonksiyone
I kısıtlama
SİSTEM ETKİN
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1368364 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.08.2023		ERPGLKHH	Hayır	26236.9	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.04.2025 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1368364	Araç Giriş Tarihi:	29.04.2025 13:37	Araç Çıkış Tarihi:	29.04.2025 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 14:51
Rapor No: 06-01-1368364
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:37

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 14:51



Farlar, Far, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Vuruk




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.04.2025 14:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1368364 Araç Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:37 Araç Çıkış Tarihi: 29.04.2025 14:51
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş izi



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Eksik



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.04.2025 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1368364	Araç Giriş Tarihi:	29.04.2025 13:37	Araç Çıkış Tarihi:	29.04.2025 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ çamurluk bağlantı civatası işlemlidir. Sağ ön çamurluk sökölüp takılmış iç dış boyalı. Ön panel civataları işlemlidir. Sağ ön kapı ve sağ A-direkte boya tozu mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.04.2025 14:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1368364	Araç Giriş Tarihi:	29.04.2025 13:37	Araç Çıkış Tarihi:	29.04.2025 14:51
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası