

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.03.2026 11:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2470262	Araç Giriş Tarihi:	11.03.2026 14:44	Araç Çıkış Tarihi:	13.03.2026 11:16
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06BES657



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2026 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2470262 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:44 Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2026 11:16
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BES657	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	71542	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZ6RZGY277336	Motor Gücü	55 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1422cc
Rengi	BEYAZ	Model	Polo
İlk Tescil Tarihi	22-07-2016	Sonraki Muayene Tar.	11-12-2027
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2026 11:16
Rapor No: 06-01-2470262
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:44

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2026 11:16

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2026 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2470262 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:44 Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2026 11:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu izi, çizik, ve standart dışı onarım mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumu hafif yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2026 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2470262 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:44 Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2026 11:16
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.3 m/km	2,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	72	0
2. Aks	46	46	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.342	1.053	21
2. Aks	1.3595	1.4655	7
El Freni	0.7725	0.7265	5

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	175/70/14	84T	7,22 mm	Kışlık
Sol Arka	175/70/14	84T	7,66 mm	Kışlık
Sağ Ön	175/70/14	84T	7,3 mm	Kışlık
Sağ Arka	175/70/14	84T	7,54 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2026 11:16
Rapor No: 06-01-2470262
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:44

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2026 11:16

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
316	273	45	122
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	55	16	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.03.2026 11:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2470262	Araç Giriş Tarihi:	11.03.2026 14:44	Araç Çıkış Tarihi:	13.03.2026 11:16
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:	Hella Gutmann Solutions GmbH
Faks:	mega macs PC
E-mail:	
Internet:	

11.03.2026
Arac:
Volkswagen Polo 1.4 12V TDI
Motor kodu:
CYZB
Üretim yılı;
15-17
Kilometre durumu:
71542
Lisans numarası :
VIN:
WVWZ7776RZGY277336 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
11.03.2026 14:32:40/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 15917:
KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 1
Toprak kısa devresi vardır.
Hata kodu 15919:
KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 2
Toprak kısa devresi vardır.
Hata kodu 15921:
KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 3
Toprak kısa devresi vardır.
Hata kodu 30357:
Emme havası sıcaklık sensörü
SINYAL ÇOK GÜÇLÜ
Hata kodu 27277:
Güç kaynağı
Düşük gerilim tespit edildi.
ABS
Fren elektronigi
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 9738:
PARK ISIGI SOL LAMBASI
Kesinti/pozitif kısa devre
Konfor
Gösterge grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Ses/Video
Bilgi elektronigi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2026 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2470262 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:44 Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2026 11:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.06.2025		Çarpışma	Hayır	93710.35	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.03.2026 11:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2470262	Araç Giriş Tarihi:	11.03.2026 14:44	Araç Çıkış Tarihi:	13.03.2026 11:16
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk




Arka bölüm, Arka sac/panel >
Ezic

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2026 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2470262 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:44 Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2026 11:16
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tavan, Tavan > Taş İzi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası bağlantısı > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Arka tampon demiri değilmiş. Atka saç panel ezik.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.03.2026 11:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2470262	Araç Giriş Tarihi:	11.03.2026 14:44	Araç Çıkış Tarihi:	13.03.2026 11:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası