

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1410482 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DSK153



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1410482 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 11:32
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DSK153	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	34224	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVGZZZC1ZPY112061	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Volkswagen
Rengi	GRİ	Model	T-Cross
Sonraki Muayene Tar.	2026-04-14	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1410482 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ dış aks körüğü yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1410482 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 11:32
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,9 m/km	1,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	65	13
2. Aks	60	60	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6035	1.4855	7
2. Aks	0.999	0.9115	8
El Freni	1.1715	1.079	7

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	7,38 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	7,43 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	7,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	7,54 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 11:32
Rapor No: 06-01-1410482
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 10:29

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 11:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
290	255	63	151
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	77	13	95,06
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.08.2025 11:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1410482	Araç Giriş Tarihi:	29.08.2025 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	29.08.2025 11:32
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

29.08.2025

Arac:

Volkswagen T-Cross 1.0i 12V TSI BlueMotion

Motor kodu:

DLAA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

34224

Lisans numarası :

VIN:

WVGZZZ7C1ZPY112061 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

29.08.2025 11:08:31 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 42553:

Motor yagi basing sensorii

Sinyal izin verilen araligin disinda

ABS

Fren elektronigi

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 9456128:

Motor kumanda unitesi 1/elektrikli tahrik glic ele

ktronigi 4

vetki yok

Hata kodu 16777024:

CAN-BUS

BOZUK ILETISIM

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Acil cagri sistemi/Telematik sistemi

Hata kodu 1078036:

Darbe sinyali

Sinyal kesintisi/pozitif kısa devre

Direksiyon

Direksiyon asistani

Hata kodu 10591488:

ECU

Dahili hata.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hata kodu 1556

ECU

HATALI YAZILIM

Hata kodu 7203:

CAN-BUS

BOZUK ILETISIM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.08.2025 11:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1410482	Araç Giriş Tarihi:	29.08.2025 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	29.08.2025 11:32
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***2061 şasi nolu VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI 110 LIFE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.08.2025 11:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1410482	Araç Giriş Tarihi:	29.08.2025 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	29.08.2025 11:32
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj >
Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 11:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1410482 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Küçük Çizik




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motor kaputu ve sağ,sol Çamurluk da folyo olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.08.2025 11:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1410482	Araç Giriş Tarihi:	29.08.2025 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	29.08.2025 11:32
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası