

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 15:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1417807 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 15:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 15:32
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ROC89



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 15:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1417807 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 15:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 15:32
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06ROC89	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	42675	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVGZZZA1ZPV726866	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	DXD340463	Motor Hacmi	1498cc
Marka	Volkswagen	Rengi	SİYAH
Model	T-Roc	İlk Tescil Tarihi	05-07-2023
Sonraki Muayene Tar.	25-05-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 15:32
Rapor No: 06-01-1417807
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 15:00

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 15:32

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 15:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1417807 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 15:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 15:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 15:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1417807 Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 15:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 15:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.0 m/km	1.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	80	5
2. Aks	68	61	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.0885	1.8295	12
2. Aks	1.5775	1.481	6
El Freni	1.185	1.3835	14

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	6,85 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	6,95 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	6,77 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 15:32
Rapor No: 06-01-1417807
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 15:00

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 15:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
423	378	90	169
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	109	19	99,09
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.09.2025 15:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1417807	Araç Giriş Tarihi:	18.09.2025 15:00	Araç Çıkış Tarihi:	18.09.2025 15:32
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

18.09.2025
Arac:
Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5i 16V TSI BlueMotion
Motor kodu:
DXDB
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
42675 (kumanda ünitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN:
WVGZZZA1ZPV726866 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.09.2025 15:19:57 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronikleri
Hata kodu 30225:
Soğutma sıvısı sıcaklık sensörü 1
MANTIKSIZ SINYAL
ABS
Fren elektronikleri
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 1048838:
Batarya yönetim kumanda ünitesi yoluyla fonksiyone
I kısıtlama
SİSTEM ETKİN
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 204290:
Uzaktan kumanda anahtarı 1
VOLTAJ ÇOK DUSUK
Konfor
Çok işlevli modül
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
Isık kontrolü sol 2
Konfor
Isık kontrolü sağ 2
Hata kodu 131097:
TERMINAL 30
MANTIKSIZ SINYAL
Konfor
PARK ASİSTANI
Konfor
Suruç kapısı elektronik
Konfor
On sağ koltuk kapısı elektronik
Konfor
Surgülü tavan
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Sanziman
Sanziman elektronikleri
Hırsızlık koruması
Erisim/çalıştırma yetkisi
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronikleri
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.09.2025 15:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1417807	Araç Giriş Tarihi:	18.09.2025 15:00	Araç Çıkış Tarihi:	18.09.2025 15:32
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***6866 şasi nolu VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 TSI 150 DSG R-LINE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.09.2025 15:32
Rapor No: 06-01-1417807
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.09.2025 15:00

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.09.2025 15:32

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.09.2025 15:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1417807	Araç Giriş Tarihi:	18.09.2025 15:00	Araç Çıkış Tarihi:	18.09.2025 15:32
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası