

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1396463 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:14 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:53
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DK3462

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1396463 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:14 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:53
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DK3462	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	118332	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WV1ZZZ7HZZBH122998	Motor Gücü	75 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Volkswagen
Rengi	GRİ	Model	Transporter
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-17	Model Yılı	2011
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1396463 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:14 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, boya atması, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, deforme kır ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lamba camları çatlak.
Silecekler		arka silecek deforme.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Lifte alınamadığından dolayı kontroller sağlanamadı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Şanzıman sarsıyor ve harici ses mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından dolayı kontroller sağlanamadı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1396463 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:14 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16C	107R	6,3 mm	Kışlık
Sol Arka	205/65/16C	107R	5,75 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/65/16C	107R	6,25 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/65/16C	107R	5,83 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1396463 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:14 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
75	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2025 13:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/13
Rapor No:	06-01-1396463	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2025 11:14	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2025 13:53
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

22.07.2025

Arac:

Volkswagen Transp.T5 2.0 16V TDI Bus

Motor kodu:

CAAB

Uretim yili;

09-15

Kilometre durumu:

118330

Lisans numarası :

VIN:

WV1Z77Z7HZBH122998 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

22.07.2025 13:13:42 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 4482:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 4985:

KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Hata kodu 3301:

Suruci kapist kapatma durumu geri bildirimi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu 3302:

Yolcu kapi kapatma durumu geri bildirimi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu 3304:

Sol arka kapi kapatma durumu geri bildirimi

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 1304:

Radyo kumanda unitesine CAN-Bus

BOZUK İLETİSİM

Ses/Video

Radyo ayarlayici

M

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1396463 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:14 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:53
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.12.2023		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	4500	TL
30.11.2020		Çarpma	Hayır	2841.19	TL
02.01.2018		Park Halinde Çarpılma	Hayır	923.71	TL
13.10.2016		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	3330.38	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2025 13:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1396463	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2025 11:14	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2025 13:53
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:53
Rapor No: 06-01-1396463
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:14

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:53



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1396463 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:14 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:53
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik




Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik


Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çatlak



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı fitili > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:53
Rapor No: 06-01-1396463
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:14

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:53



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çatlak



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış




Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2025 13:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1396463	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2025 11:14	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2025 13:53
Mersis No:	0309073518100001				



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç Kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç LİFTE ALINAMADIĞINDAN DOLAYI ARAÇ ALTI KONTROLLERİ FREN SÜSPANSİYON, DYNO TESTİ YAPILAMADI. ARAC YÜKSEKLİĞİNDEN DOLAYI TAVAN BOYA KUSUR KONTROLLERİ YAPILAMADI.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2025 13:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1396463	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2025 11:14	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2025 13:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası