

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:21
Rapor No: 06-01-1395247
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:26

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:21

Full Plus Ekspertiz



06FH2731



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1395247 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:21
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06FH2731	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	141114	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WV1ZZZ7H6PX003571	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Volkswagen
Rengi	BEYAZ	Model	Transporter
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-18	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Camlıvan (Panelvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1395247 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:21
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli,hasar ve çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Araç motor arıza ikaz lambası yanıyor
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadı.
Akü		Akü değerleri görülmediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1395247 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:21
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/17	103W	5,73 mm	Yazlık
Sol Arka	235/55/17	103W	6,44 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/55/17	103W	5,66 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/55/17	103W	6,38 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1395247 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:21
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1395247 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:21
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.07.2025
Arac:
Volkswagen Transp.T6.1 2.0 16V TDI California
Motor kodu:
DNAA
Uretim yili;
Kilometre durumu:
141114 (kumanda unitesinden okunan)
Lisans numarası :
VIN:
WV1Z777H6PX003571 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.07.2025 11:20:44 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0094:
Yakit sistemi
KUCUK SIZINTI ALGILANDI
Hata kodu P0094:
Yakit sistemi
KUCUK SIZINTI ALGILANDI
Hata kodu P0094:
Yakit sistemi
KUCUK SIZINTI ALGILANDI
Hata kodu P229F:
NOX sensoru 2 Sira 1
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu P22A7:
Sira 1 1sitict kontrol sinyali NOx sensoru 2
HATALI FONKSIYON/ARALIK
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 45706:
Hata kodu 30392:
NOx sensoru 2 isitict kontroll Sira 1
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 5456:
Mars motoru
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu 30876:
NOX sensoru 2 Sira 1
MANTIKSIZ SINYAL
ABS
Fren elektronigi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 1048833:
Kompresor kapanmasi nedeniyle fonksiyonel kisitlam
a
Motor tarafından kompresor kapanmasi belirlendi.
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Konfor
Arac elektrik sistemi 1

Hata kodu 608780:
Yolcu tarafı arka stirlili kapi doner mandalli ak
tiatord
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
PARK ASISTANI
Direksiyon
Direksiyon asistani
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1395247 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:21
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.11.2023		ERPÇarpma	Hayır	50583.12	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:21
Rapor No: 06-01-1395247
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:26

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:21

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1395247 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:26 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:21
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu,Sağ ve sol çamurluk bağlantı civataları işlemli.

Diğer notlar;

Araç Kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Direksiyon simidi ve koltuklarda kılıf olduğundan gözle kusur kontrolü yapılamadı. araç yüksekliğinden dolayı lifte alınamadığından dolayı araç altı kontrolleri, FREN, SÜSPANSİYON,DYNO TESTİ VE TAVANDA BOYA KUSUR KONTROLLERİ YAPILAMADI. Araç motor arıza ikaz lambası yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 11:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1395247	Araç Giriş Tarihi:	18.07.2025 09:26	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 11:21
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası